

8	VAN DUCATO MINI BUS 15 LUG - FIAT - 4X2 - 2016	NO ESTADO	PLACA:	GBB6C27
---	--	-----------	--------	---------



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	<input type="text" value="Ruim"/>	TAPEÇARIA	<input type="text" value="Regular"/>	AR CONDICIONADO	<input type="text" value="SIM"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Bom"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="SIM"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Funciona"/>
PNEUS	<input type="text" value="Regular"/>	RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="text" value="Funcionando"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text"/>	BATERIA	<input type="text" value="Descarregada"/>	CÂMBIO	<input type="text" value="Normal"/>
FARÔIS	<input type="text" value="Funciona"/>	PNEU RESERVA (STEP)	<input type="text" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="text" value="Hidráulica"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Regular"/>	MACACO	<input type="text" value="NÃO"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>
SISTEMA DE RASTREIO	<input type="text" value="NÃO"/>	TRIÂNGULO	<input type="text" value="NÃO"/>		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	<input type="text"/>	CHAVE DE RODA	<input type="text" value="NÃO"/>		
		EXTINTOR	<input type="text" value="NÃO"/>		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

VEÍCULO ESTAVA OPERACIONAL, PORÉM PRECISA DE UMA REVISÃO EM GERAL. PARABRISAS TRINCADO. VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.

CONDIÇÕES SEMELHANTES