

<b>3</b>	CAMINHAO SIDER 9 TON - MERCEDES BENZ - 1318 - 4X2 - 2011/ 2012 - BAÚ SIDER COM PLATAFORMA	NO ESTADO	PLACA:	<b>GGY3310</b>
----------	---	-----------	--------	----------------



## CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	<input type="text" value="Bom"/>	TAPEÇARIA	<input type="text" value="Regular"/>	AR CONDICIONADO	<input type="text" value="NÃO"/>
LATARIA / FUNILARIA	<input type="text" value="Bom"/>	VIDRO ELÉTRICO	<input type="text" value="NÃO"/>	PARTE ELÉTRICA	<input type="text" value="Funciona"/>
PNEUS	<input type="text" value="Bom"/>	RÁDIO	<input type="text" value="NÃO"/>	MOTOR	<input type="text" value="Funcionando"/>
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	<input type="text" value="Não"/>	BATERIA	<input type="text" value="Descarregada"/>	CÂMBIO	<input type="text" value="Normal"/>
FARÓIS	<input type="text" value="Funciona"/>	PNEU RESERVA (STEP)	<input type="text" value="Não tem"/>	DIREÇÃO	<input type="text" value="Hidráulica"/>
ESTOFAMENTOS	<input type="text" value="Regular"/>	MACACO	<input type="text" value="NÃO"/>	VEÍCULO BATIDO	<input type="text" value="NÃO"/>
SISTEMA DE RASTREIO	<input type="text"/>	TRIÂNGULO	<input type="text" value="NÃO"/>		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	<input type="text"/>	CHAVE DE RODA	<input type="text" value="NÃO"/>		
		EXTINTOR	<input type="text" value="NÃO"/>		

**RELACIONE OS PROBLEMAS,  
DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES  
DO VEÍCULO:**

VEÍCULO ESTAVA OPERACIONAL. NECESSITA DE REVISÃO EM GERAL. VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.