

1	C/ IMPLEMENTO, VEÍCULO SEM FUNCIONAMENTO, ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO NÃO FUNCIONA, PARTE INTERNA PARCIALMENTE DESMONTADA, PLACA DIANTEIRA DANIFICADA, RODA TRASEIRA ESQUERDA AUSENTE, CARDAN DESMONTADO
2	OBS: SEM MOTOR, VEÍCULO SEM ILUMINAÇÃO, PARA ESSE CASO ENTRAR EM CONTATO COM A OFICINA, VEÍCULO SEM RODA E SEM MOTOR, PARTE INTERNA DESMONTADA
3	OBS: VEÍCULO COM MOTOR DESMONTADO, PARTE INTERNA DESMONTADA, SEM DUAS RODAS TRASEIRAS DO LADO DIREITO, SEM ILUMINAÇÃO TRASEIRA ESQUERDA, VEÍCULO SEM SETAS DIANTEIRAS
4	OBS: EM CONDIÇÕES RUINS, PNEUS DIANTEIROS FURADOS, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS
5	OBS: EM CONDIÇÕES RUINS, PNEUS TRASEIROS FORA DO PADRÃO, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS