

31	OBS:	VEÍCULO SEM FUNCIONAMENTO, SEM ILUMINAÇÃO, VEÍCULO COM PNEUS TRASEIROS AUSENTE, VEÍCULO COM RODAS DIANTEIRAS EXTERNA AUSENTE, PLAQUETA AUSENTE, PLACA RETIRADA POR SER DIVERGENTE AO CRLV
32	OBS:	VEÍCULO COM LANTERNAS TRASEIRAS QUEBRADAS, PARA ESSE CASO ENTRAR EM CONTATO COM A OFICINA, VEÍCULO COM PNEUS INTERNOS AUSENTE
33	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADO, PLACA RETIRADA POR SER DIVERGENTE DO CRLV
34	OBS:	PLACA DE CHASSI AUSENTE, VEÍCULO SEM ILUMINAÇÃO, VEÍCULO COM PNEUS INTERNOS AUSENTE, PLACA RETIRADA POR SER DIVERGENTE DO CRLV
35	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA NÃO TESTADA, PLACA RETIRADAS POR SER DIFERENTE DO CRLV, PNEUS AUSENTES
36	OBS:	VEÍCULO SEM FUNCIONAMENTO, CHASSI DOS DOIS LADOS COM UMA PORCA SOLDADA EM CIMA, VEÍCULO SEM ILUMINAÇÃO, VEÍCULO COM RODAS EXTERNAS AUSENTES, SOMENTE UMA PLAQUETA
37	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, LATERAL QUEBRADA, SEM OS PNEUS INTERNOS, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA