

<b>38</b>	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, BASE DA MARCAÇÃO DO CHASSI, VEÍCULO COM PLACA AUSENTE, PNEUS AUSENTES
<b>39</b>	OBS:	FALTAM RODAS. VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, BASE DA MARCAÇÃO DO CHASSI OXIDADO, VEÍCULO COM PLACA RETIRADA POR SER DIFERENTE DO CRLV.
<b>40</b>	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, BASE DA MARCAÇÃO DO CHASSI, VEÍCULO COM PLACA AUSENTE.
<b>41</b>	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADAS, SEM LANTERNAS, BASE DE MARCAÇÃO DO CHASSI APRESENTA CORROSÃO, VEÍCULO COM PLACA AUSENTE, SEM NENHUMA RODA.
<b>42</b>	OBS:	SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, FALTA PNEUS, NÃO LOCALIZADO A MARCAÇÃO DO CHASSI SOMENTE A PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
<b>43</b>	OBS:	SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, FALTA PNEUS, NÃO LOCALIZADO A MARCAÇÃO DO CHASSI SOMENTE A PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
<b>44</b>	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, BASE DA MARCAÇÃO DO CHASSI, VEÍCULO COM PLACA AUSENTE, PNEUS AUSENTES