

47	OBS:	VEÍCULO SEM CONDIÇÕES DE RODAGEM, PLAQUETA ILEGÍVEL, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA NÃO TESTADA, SEM LANTERNAS, BASE DE GRAVAÇÃO DO CHASSI APRESENTA OXIDAÇÃO, FALTAM 3 RODAS. VEÍCULO COM PLACA AUSENTE
-----------	------	---