Data: 23 de 5 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 014 - FROTA 53259

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS
MARCA: VOLVO VM270	MODELO: VOLVO VM270
TIPO COMBUSTÍVEL: DISEL	COR: BRANCO
PLACA: OQX9863	REMARCADO: SIM NÃO **NÃO**
ANO: 2013/2013	KILOMETRAGEM: 353.300,7

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	RI	
Capô	RI	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	AM	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	NT	
Porta Esq.	AM	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS.
Eixos: ☐ 2	
■ 3	
☐ 4	
☐ 5	
	OBS.
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
■ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
272005	
	OBS.
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
	OBS.
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
	OBS.
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	
Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	
	OBS.
Câmbio: ■ Manual	
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
	OBS.
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
	OBS.
Lataria: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
	OBS.
Bancos: ■ Tecido	
☐ Couro	
☐ Courvin	
	OBS.
Qtd. de Pneus:	
	OBS.
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	
Pneu Estepe ☐ Sim ■ Não	
Macaco ☐ Sim ■ Não	
Chave de Roda ☐ Sim ■ Não	
Triângulo ☐ Sim ■ Não	
Extintor ☐ Sim ■ Não	
Chave de ignição ☐ Sim ■ Não	
	OBS.
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	
	OBS.
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

*93KK0R1D9DE1397
EQUIPAENTO NÃO TESTADO;
ESTRIVE QUEBRADO, ESPELHO DO RETROVISOR TRINADO;
PARACHOQUE DIANTEIRO COM ARRANHADOS, PLACA QUEBRADA
NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, PROBLEMAS NA PARTIDA,
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL, BANCO RASGADO;
IMPLEMENTO COM AMASSADO, CORROSÃO E AVARIAS EM GERAL.
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES