

<b>LOTE 003</b>	Data: 3 de OUTUBRO de 2024 LAUDO DE VISTORIA <b>FROTA 104194</b>
-----------------	--

**CHECK LIST DE CAMINHÃO**

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	
MARCA :SCANIA G 440A	MODELO: SCANIA G 440A	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	
PLACA: PXL7336	REMarcado: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	
ANO FAB/MOD.: 2016/2016	KILOMETRAGEM: 469.566,0	

	OBS.	Campo Observações	Avariado	Falta
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		Grade	NT	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Vidro Parabrisa	OK	
<input type="checkbox"/> 4		Capô	OK	
<input type="checkbox"/> 5		Lanterna dianteira Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
		Lanterna traseira Dir.	OK	
		Lanterna traseira Esq.	OK	
		Parachoque traseiro	OK	
		Porta Esq.	OK	
		Retrovisor Esq.	OK	
		Parachoque dianteiro	OK	
		Lanterna dianteira Esq.	OK	
		Farol Esq.	OK	
		Bateria	OK	

	OBS.	
--	------	--

Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4		
<input type="checkbox"/> 8x4		
<input type="checkbox"/> 10x4		

Carroceria tipo/estado de conservação

	OBS.	
--	------	--

Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Regular
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Ruim

	OBS.	OBS.
--	------	------

Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Regular
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input type="checkbox"/> Ruim

	OBS.	OBS.
--	------	------

Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Latária: <input type="checkbox"/> Bom
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Regular
		<input type="checkbox"/> Ruim

	OBS.	OBS.
--	------	------

Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		<input type="checkbox"/> Couro
<input type="checkbox"/> Falta		<input checked="" type="checkbox"/> Courvin
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		

	OBS.	OBS.
--	------	------

Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Qtd. de Pneus: 10
<input type="checkbox"/> Automático		
<input type="checkbox"/> Falta		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		

	OBS.	OBS.
--	------	------

Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares
Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins
Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		

	OBS.	OBS.
--	------	------

Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim
<input checked="" type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Não

	OBS.	OBS.
--	------	------

	OBS.	OBS.
--	------	------

	OBS.	OBS.
--	------	------

**OBS.**

CHASSIS:\* 9BSG6X400G3885914  
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;  
 POSSUI PEÇAS SOLTAS NO INTERIOR NO EQUIPAMENTO,  
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,  
 TRAVAS DA TAMPA DE BATERIA E TAMPA DO TANQUE L.D  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: \_\_\_\_\_ Assinatura Cliente: \_\_\_\_\_

1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT