

<p>LOTE: 007</p>	<p>Data: 3 de OUTUBRO de 2024 LAUDO DE VISTORIA</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">FROTA 216019</p>
-------------------------	---

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA :VOLVO FM 500	MODELO: VOLVO FM 500	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: PXX0J77	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2016/2016	KILOMETRAGEM: 530.079,3	Lanterna diant. Dir.	OK	

	OBS.			
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		CONDIÇÕES GERAIS		
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom		
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim		
	OBS.		OBS.	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom		
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular		
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim		
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4				
<input type="checkbox"/> 8x4				
<input type="checkbox"/> 10x4				
Carroceria tipo/estado de conservação				
	OBS.			
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido	RG	
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input checked="" type="checkbox"/> Courvin		
	OBS.			
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qt. de Pneus:	10	
<input type="checkbox"/> Não				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
	OBS.			
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares		
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins		
	OBS.			
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
	OBS.			
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual	QB	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Automático		Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
<input type="checkbox"/> Falta				
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado				
	OBS.			
		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim		
		<input checked="" type="checkbox"/> Não		
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim		
		<input type="checkbox"/> Não		

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

<p>OBS.</p> <p>CHASSIS: * 9BSG6X400G3885725</p> <p>CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,</p> <p>EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;</p> <p>INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,</p> <p>PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.</p> <p>EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;</p> <p>O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.</p>	
<p>Assinatura Conferente: 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)</p>	<p>Assinatura Cliente: NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES</p>