

<b>LOTE 010</b>	Data: 23 de SETEMBRO de 2024 LAUDO DE VISTORIA <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 20px;">FROTA 316016</div>
-----------------	--

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	<b>Campo Observações</b>	<b>Avariado</b>	<b>Falta</b>
MARCA: VOLVO FM 500 6X4T	MODELO: VOLVO FM 500 6X4T	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: P XK-1D90	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2016	KILOMETRAGEM: 446.513,6	Lanterna dianteira Dir.	OK	

<b>OBS.</b>	<b>CONDIÇÕES GERAIS</b>	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	
<b>OBS.</b>	<b>OBS.</b>	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2 <input type="checkbox"/> 4x4 <input type="checkbox"/> 6x2 <input checked="" type="checkbox"/> 6x4 <input type="checkbox"/> 8x4 <input type="checkbox"/> 10x4	Pintura: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	
Carroceria tipo/estado de conservação	Lataria: <input type="checkbox"/> Bom <input checked="" type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Ruim	<b>OBS.</b> <b>CC</b>
<b>OBS.</b>	Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido <input type="checkbox"/> Couro <input checked="" type="checkbox"/> Courvin	<b>OBS.</b> <b>RG</b>
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Qt. de Pneus: 10	<b>OBS.</b>
<b>OBS.</b>	Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares <input checked="" type="checkbox"/> Ruins	<b>OBS.</b>
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<b>OBS.</b>	Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando <input checked="" type="checkbox"/> Não testado <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<b>OBS.</b>	Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/> Falta <input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<b>OBS.</b>
<b>OBS.</b>	Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	<b>OBS.</b>
	Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

**OBS.**

CHASSIS: \* 9BVXG30D2GE836943  
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;  
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: \_\_\_\_\_ Assinatura Cliente: \_\_\_\_\_  
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES