

<p><b>LOTE: 008</b></p>	<p>Data: 3 de <b>OUTUBRO</b> de 2024</p> <p><b>LAUDO DE VISTORIA</b></p> <p style="font-size: 1.2em;"><b>FROTA 216023</b></p>
-------------------------	---

**CHECK LIST DE CAMINHÃO**

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	<b>Campo Observações</b>	<b>Avariado</b>	<b>Falta</b>
MARCA :VOLVO FM 540	MODELO: VOLVO FM 540	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: QNZ3165	REMARcado: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2018/2018	KILOMETRAGEM: 571.160,5	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
		Lanterna tras. Dir.	OK	
		Lanterna tras. Esq.	OK	
		Paracheque tras.	QB	
		Porta Esq.	OK	
		Retrovisor Esq.	OK	
		Paracheque diant.	OK	
		Lanterna diant. Esq.	OK	
		Farol Esq.	OK	
		Bateria	OK	

	OBS.		
Eixos: <input type="checkbox"/> 2		<b>CONDIÇÕES GERAIS</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> 3		Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> 4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> 5		<input type="checkbox"/> Ruim	
	OBS.		
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2		Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	
<input type="checkbox"/> 4x4		<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> 6x2		<input type="checkbox"/> Ruim	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4			
<input type="checkbox"/> 8x4			
<input type="checkbox"/> 10x4			
Carroceria tipo/estado de conservação			
	OBS.		
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido	
<input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Couro	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		<input checked="" type="checkbox"/> Courvin	
	OBS.		
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Qtd. de Pneus:	10
<input type="checkbox"/> Não			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado			
	OBS.		
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim		Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
<input type="checkbox"/> Não		<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
	OBS.		
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando		Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado		Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta		Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado		Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
	OBS.		
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual		Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Automático		Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Falta			
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado			
	OBS.		
		Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim	
		<input checked="" type="checkbox"/> Não	
	OBS.		
		Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim	
		<input type="checkbox"/> Não	
	OBS.		

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

**OBS.**

CHASSIS: 9BVXG40DXJE852770  
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;  
 FALTANDO RETROVISOR L.E E TAMPA DO TANQUE L.D  
 PARALAMA L.D QUEBRADO  
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

**DOCUMENTO COM A CABINE ESTENDIDA E NO FISICO SEM CARROCERIA  
 RESPONSABILIDADE TOTAL DO COMPRADOR REGULARIZAR O DOCUMENTO.**

Assinatura Conferente: Assinatura Cliente:  
 1ª Via - Destino (Branca) / 2ª Via Cliente (Amarela) **NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES**