Data: 23 de SETEBRO de 2024

LAUDO DE VISTORIA

LOTE: 015

FROTA 316037

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA			
MARCA :MB AXOR 3344S AT	MODELO: MB AXOR 3344S AT			
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO			
PLACA: QUK2F57	REMARCADO:	SIM	NÃO	**NÃO**
ANO FAB/MOD.: 2019	KILOMETRAGEM:			

	OBS.
Eixos: ☐ 2	
☐ 3	
☐ 4	
☐ 5	
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
☐ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
	OBS.
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
	OBS.
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
	OBS.
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	
Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	
	OBS.
Câmbio: ■ Manual	QB
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
	OBS.
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
	OBS.
Lataria: ☐ Bom	
■ Regular	CC
☐ Ruim	
	OBS.
Bancos: ☐ Tecido	
☐ Couro	RG
■ Courvin	
	OBS.
Qtd. de Pneus:	10
	OBS.
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	
Pneu Estepe ☐ Sim ■ Não	
Macaco ☐ Sim ■ Não	
Chave de Roda ☐ Sim ■ Não	
Triângulo ☐ Sim ■ Não	
Extintor ☐ Sim ■ Não	
Chave de ignição ■ Sim ☐ Não	
	OBS.
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	
	OBS.
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
☐ Não	

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	OK	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	TR	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS:* 9BM958471KB140397
CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;
INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

DOCUEMENTO COM CABINE ESTENDIDA E FISICO SEM CORROCERIA
OBS. SERÁ RESPONSABILIDADE TOTAL DO COMPRADOR REGULARIZAR OS DOCUMENTOS.

Assinatura Conferente: Assinatura Cliente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES