

<p><b>LOTE: 016</b></p>	<p>Data: 13 de SETEMBRO de 2024 LAUDO DE VISTORIA</p> <p><b>FROTA 316040</b></p>
-------------------------	--

**CHECK LIST DE CAMINHÃO**

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	
MARCA: MB AXOR 3344S AT	MODELO: MB AXOR 3344S AT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	
PLACA: QUK2F51	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	
ANO FAB/MOD.: 2019	KILOMETRAGEM: 261.450,1	

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Paracheque tras.	OK	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Paracheque diant.	TR	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

Eixos: <input type="checkbox"/> 2	OBS.
<input type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 4	
<input type="checkbox"/> 5	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	OBS.
<input type="checkbox"/> 4x4	
<input type="checkbox"/> 6x2	
<input type="checkbox"/> 6x4	
<input type="checkbox"/> 8x4	
<input type="checkbox"/> 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
	OBS.
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.
<input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	OBS.
<input type="checkbox"/> Não	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado	
<input type="checkbox"/> Falta	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual	OBS.
<input type="checkbox"/> Automático	
<input type="checkbox"/> Falta	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	
<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> Ruim	
Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	OBS.
<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> Ruim	
Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	OBS.
<input checked="" type="checkbox"/> Regular	CC
<input type="checkbox"/> Ruim	
OBS.	
Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido	
<input type="checkbox"/> Couro	RG
<input checked="" type="checkbox"/> Courvin	
OBS.	
Qtd. de Pneus:	10
OBS.	
Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
OBS.	
Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
OBS.	
Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim	
<input checked="" type="checkbox"/> Não	
OBS.	
Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Não	

**Legenda:**  
 Amassado: AM  
 Quebrado: QB  
 Corrosão: CC  
 Rasgado: RG  
 Vazamento: VA  
 Enferrujado: EN  
 Mossas: MO  
 Riscos: RI  
 Piques de Pedra: PP  
 Trincado: TR  
 Não tem: NT

**OBS.**

CHASSIS: \* 9BM958471KB139047  
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;  
 FALHA NA CAIXA DE MARCHA  
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,  
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.  
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;  
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.  
**DOCUMENTO COM CABINE ESTENDIDA E FISICO SEM CORROCCERIA**  
**OBS. SERÁ RESPONSABILIDADE TOTAL DO COMPRADOR REGULARIZAR OS DOCUMENTOS.**  
 Assinatura Conferente: \_\_\_\_\_ Assinatura Cliente: \_\_\_\_\_  
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES