

<p style="font-size: 24px; margin: 0;">LOTE: 018</p>	<p style="font-size: 10px; margin: 0;">Data: 25 de SETEMBRO de 2024</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0;">LAUDO DE VISTORIA</p> <p style="font-size: 24px; margin: 0; text-align: center;">FROTA 316048</p>
--	--

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA	Campo Observações	Avariado	Falta
MARCA :MB AXOR 3344S AT	MODELO: MB AXOR 3344S AT	Grade	NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO	Vidro Parabrisa	OK	
PLACA: QUS5294	REMARCADO: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO	Capô	OK	
ANO FAB/MOD.: 2019/2019	KILOMETRAGEM: 260.119,9	Lanterna diant. Dir.	OK	
		Farol Dir.	OK	
		Retrovisor Dir.	OK	
		Porta Dir.	OK	
		Lanterna tras. Dir.	OK	
		Lanterna tras. Esq.	OK	
		Paracheque tras.	QB	
		Porta Esq.	OK	
		Retrovisor Esq.	OK	
		Paracheque diant.	OK	
		Lanterna diant. Esq.	OK	
		Farol Esq.	OK	
		Bateria	OK	

OBS.	
Eixos: <input type="checkbox"/> 2	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	
<input type="checkbox"/> 4	
<input type="checkbox"/> 5	
OBS.	
Tração: <input type="checkbox"/> 4x2	
<input type="checkbox"/> 4x4	
<input type="checkbox"/> 6x2	
<input checked="" type="checkbox"/> 6x4	
<input type="checkbox"/> 8x4	
<input type="checkbox"/> 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
OBS.	
Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	
OBS.	
Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Não	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	
OBS.	
Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Não	
OBS.	
Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando	
<input checked="" type="checkbox"/> Não testado	
<input type="checkbox"/> Falta	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	
OBS.	
Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual	
<input type="checkbox"/> Automático	
<input type="checkbox"/> Falta	
<input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado	
QB	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom	
<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> Ruim	
OBS.	
Pintura: <input type="checkbox"/> Bom	
<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> Ruim	
OBS.	
Lataria: <input type="checkbox"/> Bom	
<input checked="" type="checkbox"/> Regular	
<input type="checkbox"/> Ruim	
CC	
OBS.	
Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido	
<input type="checkbox"/> Couro	
<input checked="" type="checkbox"/> Courvin	
RG	
OBS.	
Qtd. de Pneus:	10
OBS.	
Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares	
<input checked="" type="checkbox"/> Ruins	
OBS.	
Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	
Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
OBS.	
Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim	
<input checked="" type="checkbox"/> Não	
OBS.	
Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim	
<input type="checkbox"/> Não	

Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Paracheque tras.	QB	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Paracheque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

CHASSIS: * 9BM958471KB134751

CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,

EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;

PARACHOQUE TRASEIRO QUEBRADO

INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,

PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.

EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;

O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

DOCUMENTO COM CABINE ESTENDIDA E FISICO SEM CORROCCERIA

OBS. SERÁ RESPONSABILIDADE TOTAL DO COMPRADOR REGULARIZAR OS DOCUMENTOS.

Assinatura Conferente: _____ Assinatura Cliente: _____

1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES