Data: 31 de 5 de 2024

LAUDO DE VISTORIA

LOTE : 019

FROTA 14112

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: CONQUISTA DE MINAS
MARCA: FORD CARGO 2628	MODELO: FORD CARGO 2628
TIPO COMBUSTÍVEL: DISEL	COR: BRANCO
PLACA: HNX-0648	REMARCADO: SIM NÃO **NÃO**
ANO: 2012	KILOMETRAGEM:448.436,2

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	RI	
Capô	RI	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	NT	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	OK	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS.
Eixos: ☐ 2	
■ 3	
☐ 4	
☐ 5	

	OBS.
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
■ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	

Carroceria tipo/estado de conservação

	OBS.
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	

	OBS.
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	

	OBS.
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	

Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

	OBS.
Câmbio: ■ Manual	
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	
Tapeçaria/Forração ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	

	OBS.
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	

	OBS.
Lataria: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	

	OBS.
Bancos: ■ Tecido	
☐ Couro	
☐ Courvin	

	OBS.
Qtd. de Pneus:	

	OBS.
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	

Pneu Estepe	☐ Sim	■ Não
Macaco	☐ Sim	■ Não
Chave de Roda	☐ Sim	■ Não
Triângulo	☐ Sim	■ Não
Extintor	☐ Sim	■ Não
Chave de ignição	☐ Sim	■ Não

	OBS.
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	

	OBS.
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
■ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

* 9BFZEAZX0CBS0699
EQUIPAENTO NÃO TESTADO E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO;
INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS EM GERAL, TAPETE RAGADOS,
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS, AMASSADOS E CORROSÃO;
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDOS, ETC.

CARROCERIA COMBOIO NO DOCUMENTO E NO FISICO SEM CARROCERIA
OBS. TOTAL RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR REGULARIZAR OS DOCUMENTOS

Assinatura Conferente:
1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela)

Assinatura Cliente:
NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES