Data: 25 de SETEBRO de 2024

LAUDO DE VISTORIA

LOTE 012

FROTA 216039

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA
MARCA :MB AXOR 3344S AT	MODELO: MB AXOR 3344S AT
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO
PLACA: QUU0128	REMARCADO: SIM NÃO **NÃO**
ANO FAB/MOD.: 2019/2019	KILOMETRAGEM: 279.337,7

Campo Observações	Avariado	Falta
Grade	NT	
Vidro Parabrisa	OK	
Capô	OK	
Lanterna diant. Dir.	OK	
Farol Dir.	OK	
Retrovisor Dir.	OK	
Porta Dir.	OK	
Lanterna tras. Dir.	OK	
Lanterna tras. Esq.	OK	
Parachoque tras.	OK	
Porta Esq.	OK	
Retrovisor Esq.	OK	
Parachoque diant.	TR	
Lanterna diant. Esq.	OK	
Farol Esq.	OK	
Bateria	OK	

	OBS.
Eixos: ☐ 2	
■ 3	
☐ 4	
☐ 5	
OBS.	
Tração: ☐ 4x2	
☐ 4x4	
☐ 6x2	
■ 6x4	
☐ 8x4	
☐ 10x4	
Carroceria tipo/estado de conservação	
OBS.	
Eixo Cardan ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Difencial ■ Sim	
☐ Não	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Tacógrafo: ■ Sim	
☐ Não	
Motor: ☐ Funcionando	
■ Não testado	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	
OBS.	
Câmbio: ☐ Manual	QB
☐ Automático	
☐ Falta	
☐ Desmontado/Avariado	

CONDIÇÕES GERAIS	OBS.
Tapeçaria/Forração ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Pintura: ☐ Bom	
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Lataria: ☐ Bom	CC
■ Regular	
☐ Ruim	
OBS.	
Bancos: ☐ Tecido	RG
☐ Couro	
■ Courvin	
OBS.	
Qtd. de Pneus:	10
OBS.	
Pneus: ☐ Regulares	
■ Ruins	
Pneu Estepe ☐ Sim ■ Não	
Macaco ☐ Sim ■ Não	
Chave de Roda ☐ Sim ■ Não	
Triângulo ☐ Sim ■ Não	
Extintor ☐ Sim ■ Não	
Chave de ignição ■ Sim ☐ Não	
OBS.	
Chassi Oxidado: ☐ Sim	
■ Não	
OBS.	
Chassi Remarcado: ☐ Sim	
☐ Não	

Legenda:
Amassado: AM
Quebrado: QB
Corrosão: CC
Rasgado: RG
Vazamento: VA
Enferrujado: EN
Mossas: MO
Riscos: RI
Piques de Pedra: PP
Trincado: TR
Não tem: NT

OBS.

CHASSIS:* 9BM958471KB138166
CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,
CAMINHÃO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, NÃO TEM O BLOCO DO FILTRO
ESTÁ BATIDO DO LADO L.D E VALVULA APU QUEBRADO
EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;
INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,
PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;
O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

DOCUMENTO COM CABINE ESTENDIDA E FISICO SEM CORROCERIA
OBS. SERÁ RESPONSABILIDADE TOTAL DO COMPRADOR REGULARIZAR OS DOCUMENTOS.

1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES