

EQUIPAMENTOS	
LOTE nº 032	
Nome	PÁ CARREGADEIRA - FROTA 332010
Marca	PA CARREGADEIRA
Modelo	CAT 924K
Série/Chassi	CAT0924KCLW402562
Ano de Fabricação	2020
Condições gerais	REGULAR
Horímetro	13.539,8
Observações	*EQUIPAMENTO EM GERAL COM AMASSADOS, CORROSÃO E AVARIAS; *EQUIPAMENTO NÃO FOI TESTADO; *INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS; *GRADE TRASEIRA COM PEQUENAS AVARIAS; *CONCHA DO EQUIPAMENTO COM DESGASTE; *BANCO RASGADOS, FALTA DE PARALAMA *PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO, *DESGASTE NA CAIXA DE MARCHA, *PNEUS RUINS;
VMV	
Localização:	DELTA /MG