

NOME DO VISTORIADOR: _____

FUNÇÃO: _____

DATA: _____

| DADOS DO VEÍCULO | |
|--|---------------------------|
| TIPO DE CHECK LIST | VENDA EQUIPAMENTO |
| EMPRESA PROPRIETÁRIA | ESTRE AMBIENTAL |
| CNPJ | 03.147.393/0008-25 |
| MARCA | VOLKSWAGEN |
| MODELO | 17.280 6X2 |
| ANO FAB./MOD. | 2013 / 2014 |
| PLACA | AYP-2099 |
| KM ATUAL | 374.000 (aproximadamente) |
| HORÍMETRO ATUAL | 23.298 (aproximadamente) |
| RENAVAN | 1115084515 |
| Nº CHASSIS | 953658247ER417981 |
| Nº MOTOR (Verif. no bloco) | 2093696A703695 |
| FABRICANTE IMPLEMENTO | USIMECA |
| TIPO DE IMPLEMENTO | COMPACTADOR 19 M3 |
| Nº SÉRIE IMPLEMENTO | |
| ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO | |
| DISPOSITIVOS ACOPLADOS | N/A |
| CAPACIDADE TANQUE DIESEL | |
| CAPACIDADE TANQUE ARLA | |
| Nº EQUIPAMENTO (SAP) | |
| Adesivos ? - <i>aceto somente sem adesivos</i> | |

FOTO CRLV

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAN: 01115084515

PLACA: AYP2099 | ANO: 2024

MOTOR: 2093696A703695 | CILINDROS: 3 | POT: 35.0 | CATEGORIA: 03P

MOTOR: 2093696A703695 | CILINDROS: 3 | POT: 35.0 | CATEGORIA: 03P

MOTOR: 2093696A703695 | CILINDROS: 3 | POT: 35.0 | CATEGORIA: 03P

MOTOR: 2093696A703695 | CILINDROS: 3 | POT: 35.0 | CATEGORIA: 03P

CAPACIDADE: 10.45

RESERVA TOTAL: 23.0

VALOR DO IPI: 35.0

VALOR DO ICMS: 10/05/2024



OBSERVAÇÃO DO VEÍCULO: IDEN. PARACROQUE 593/16 CROFLEX

O veículo deverá ser retirado no endereço abaixo:

UNIDADE ESTRE AMBIENTAL - CAPÃO REDONDO - SP

| CONDIÇÕES EXTERNAS | | CONDIÇÕES INTERNAS | | CONDIÇÕES MECÂNICAS | |
|---------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| PINTURA | Bom | TAPEÇARIA | Regular | AR CONDICIONADO | NÃO |
| LATARIA / FUNILARIA | Bom | VIDRO ELÉTRICO | NÃO | PARTE ELÉTRICA | Funciona |
| PNEUS | Ruim | RÁDIO | NÃO | MOTOR | Funcionando |
| FALTAM PNEUS? QUANTOS? | Não | BATERIA | Descarregada | CÂMBIO | Normal |
| FARÓIS | Funciona | PNEU RESERVA (STEP) | Não tem | DIREÇÃO | Hidráulica |
| ESTOFAMENTOS | Regular | MACACO | NÃO | VEÍCULO BATIDO | NÃO |
| SISTEMA DE RASTREIO | | TRIÂNGULO | NÃO | | |
| FORNECEDOR SIST. RASTREIO | | CHAVE DE RODA | NÃO | | |
| | | EXTINTOR | NÃO | | |

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veículo ok - motor funciona, porém, está um tempo parado e precisa de revisão em geral. Vendido no estado em que se encontra.

INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).

| CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO | |
|---|--|
| TIPO DO IMPLEMENTO | |
| RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO | |
| RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO | |

| DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO | | | |
|---|--|--------------|--|
| FILIAL | | DEPARTAMENTO | |
| RESP. PELO VEÍCULO | | FUNÇÃO | |
| TELEFONE | | E-MAIL | |
| MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO | | | |

| AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO | |
|-----------------------------------|--|
| USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE: | <p>Nome: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Assinatura: _____</p> |
| GERENTE DA UNIDADE: | <p>Nome: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Assinatura: _____</p> |
| COMENTÁRIOS | |
| | |