

NOME DO VISTORIADOR: _____

FUNÇÃO: _____

DATA: _____

DADOS DO VEÍCULO	
TIPO DE CHECK LIST	VENDA EQUIPAMENTO
EMPRESA PROPRIETÁRIA	CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A
CNPJ	01.030.942/0008-51
MARCA	FORD
MODELO	FORD CARGO 1722 8x2
ANO FAB./MOD.	2011
PLACA	AUG8272
KM ATUAL	424.002
HORÍMETRO ATUAL	39.515
RENAVAN	339085150
Nº CHASSIS	9BFYCE7V1BBB83157
Nº MOTOR (Verif. no bloco)	36276541
FABRICANTE IMPLEMENTO	USIMECA
TIPO DE IMPLEMENTO	19 MT
Nº SÉRIE IMPLEMENTO	
ANO FABRICAÇÃO IMPLEMENTO	2011
DISPOSITIVOS ACOPLADOS	SEM
CAPACIDADE TANQUE DIESEL	250
CAPACIDADE TANQUE ARLA	SEM
Nº EQUIPAMENTO (SAP)	
Adesivos ? - aceite somente sem adesivos	

FOTO CRLV	
<p>REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SECRETARIA NACIONAL DE TRÁFICO - SINTRAF</p>	
<p>TIPO DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL</p> <p>CODIGO RENAVAN: 00339085150</p> <p>PLACA: ADG8272</p> <p>SERIE: 2024</p> <p>ANO FABRICAÇÃO: 2011</p> <p>ANO MOD.: 2011</p> <p>RENAVAN: 339085150</p> <p>NUMERO DO CRLV: ***</p> <p>CODIGO DE SEGURANCA DO CRLV: 80810905066</p> <p>BRANCA: *****</p> <p>DISEL: 9BFYCE7V1BBB83157</p>	<p>CATEGORIA: PARTICULAR</p> <p>POTENCIA/CHASSIS: 220CV/5883</p> <p>MOTOR: 36276541</p> <p>CAPACIDADE: 10.81</p> <p>PESO BRUTO TOTAL: 23.0</p> <p>VALOR: 32.0</p> <p>DIAS: 3</p> <p>LOTACAO: 03P</p> <p>MECANISMO: OPERACIONAL</p> <p>NOME: CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S/A</p> <p>CPF/CNPJ: 01.030.942/0008-51</p> <p>LOCAL: CURITIBA PR</p> <p>DATA: 10/05/2024</p> <p>FORMADO INSTRUMENTO PELO DETRAN</p> <p>DADOS DO REGISTRO DPVAT</p> <p>VALOR DO DPVAT: 0</p> <p>VALOR DO IPI: 0</p> <p>VALOR DO ICMS: 0</p> <p>VALOR DO IPI: 0</p> <p>VALOR DO ICMS: 0</p> <p>VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADOR (R\$): 0</p>

O veiculo devera ser retirado no endereço abaixo:

AV, JOÃO BETTEGA 5480 CURITIBA PARANA

CONDIÇÕES EXTERNAS		CONDIÇÕES INTERNAS		CONDIÇÕES MECÂNICAS	
PINTURA	Ruim	TAPEÇARIA	Ruim	AR CONDICIONADO	NÃO
LATARIA / FUNILARIA	Regular	VIDRO ELÉTRICO	NÃO	PARTE ELÉTRICA	Funciona
PNEUS	Ruim	RÁDIO	NÃO	MOTOR	Não Testado
FALTAM PNEUS? QUANTOS?	1	BATERIA	Sem Bateria	CÂMBIO	Normal
FARÓIS	Funciona	PNEU RESERVA (STEP)	Não tem	DIREÇÃO	Hidráulica
ESTOFAMENTOS	Ruim	MACACO	NÃO	VEÍCULO BATIDO	NÃO
SISTEMA DE RASTREIO	NÃO	TRIÂNGULO	NÃO		
FORNECEDOR SIST. RASTREIO	N	CHAVE DE RODA	NÃO		
		EXTINTOR	NÃO		

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veiculo sem pneus no TRUCKE e 4º EIXO. Motor não testado. O 4º Eixo não consta no documento, a regularização é por conta do comprador (Não possuímos mais a nota fiscal do eixo aplicado). Vendido no estado em que se encontra.

INFORMAR SE HOUVE TROCAS/RETIFICA RECENTE DE COMPONENTES, EX: MOTOR, CÂMBIO ETC (INFORMAR DATAS).

SEM INFORMAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS DO IMPLEMENTO	
TIPO DO IMPLEMENTO	Veiculo esta no chassi tinha implemento de compactação de lixo
RELACIONE AS FUNÇÕES DO IMPLEMENTO	VEICULO COM COMPACTADOR DE LIXO
RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO IMPLEMENTO	

DADOS DA ÁREA QUE ESTÁ DISPONIBILIZANDO O VEÍCULO			
FILIAL	NEGRÃO	DEPARTAMENTO	MANUTENÇÃO
RESP. PELO VEÍCULO	MAURICIO RICHTER	FUNÇÃO	INSTRUTOR DE MOTORISTAS
TELEFONE	41 999424547	E-MAIL	mauricio.richter@estre.com.br
MOTIVO DA DISPONIBILIZAÇÃO	TROCA DA FROTA		

AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO	
USUÁRIO SOLICITANTE DA UNIDADE:	<p>Nome: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Assinatura: _____</p>
GERENTE DA UNIDADE:	<p>Nome: _____</p> <p>Data: _____</p> <p>Assinatura: _____</p>
	COMENTÁRIOS