

LOTE 03 - CAMINHAO COMPACTADOR 19 M3 - FORD - 1722 - 8X2 - 2011/2011



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

| CONDIÇÕES EXTERNAS | | CONDIÇÕES INTERNAS | | CONDIÇÕES MECÂNICAS | |
|---------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| PINTURA | Ruim | TAPEÇARIA | Ruim | AR CONDICIONADO | NÃO |
| LATARIA / FUNILARIA | Regular | VIDRO ELÉTRICO | NÃO | PARTE ELÉTRICA | Funciona |
| PNEUS | Ruim | RÁDIO | NÃO | MOTOR | Não Testado |
| FALTAM PNEUS? QUANTOS? | 1 | BATERIA | Sem Bateria | CÂMBIO | Normal |
| FARÓIS | Funciona | PNEU RESERVA (STEP) | Não tem | DIREÇÃO | Hidráulica |
| ESTOFAMENTOS | Ruim | MACACO | NÃO | VEÍCULO BATIDO | NÃO |
| SISTEMA DE RASTREIO | NÃO | TRIÂNGULO | NÃO | | |
| FORNECEDOR SIST. RASTREIO | N | CHAVE DE RODA | NÃO | | |
| | | EXTINTOR | NÃO | | |

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

Veículo sem pneus no TRUCKE e 4º EIXO. Motor não testado. O 4º Eixo não consta no documento, a regularização é por conta do comprador (Não possuímos mais a nota fiscal do eixo aplicado). Vendido no estado em que se encontra.

LOTE 04 - CAMINHAO BASCULANTE 12 M3 - FORD - 1517 - 6X2 - 2011/2011



CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

| CONDIÇÕES EXTERNAS | | CONDIÇÕES INTERNAS | | CONDIÇÕES MECÂNICAS | |
|---------------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| PINTURA | Bom | TAPEÇARIA | Bom | AR CONDICIONADO | NÃO |
| LATARIA / FUNILARIA | Bom | VIDRO ELÉTRICO | NÃO | PARTE ELÉTRICA | Funciona |
| PNEUS | Regular | RÁDIO | NÃO | MOTOR | Funcionando |
| FALTAM PNEUS? QUANTOS? | Não | BATERIA | Descarregada | CÂMBIO | Normal |
| FARÓIS | Funciona | PNEU RESERVA (STEP) | Não tem | DIREÇÃO | Normal |
| ESTOFAMENTOS | Bom | MACACO | NÃO | VEÍCULO BATIDO | NÃO |
| SISTEMA DE RASTREIO | | TRIÂNGULO | NÃO | | |
| FORNECEDOR SIST. RASTREIO | | CHAVE DE RODA | NÃO | | |
| | | EXTINTOR | NÃO | | |

RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS FALTANTES DO VEÍCULO:

3º EIXO DO VEÍCULO NÃO CONSTA NO DOCUMENTO, REGULARIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR (Não temos a nota fiscal de instalação, serviço realizado já faz muito tempo). VEÍCULO FUNCIONANDO. VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA.