

<p style="text-align: center;">LOTE : 038</p>	<p>Data: 14 de NOVEMBRO de 2024</p> <p style="text-align: center;">LAUDO DE VISTORIA</p>
	<p>FROTA 53261</p>

CHECK LIST DE CAMINHÃO

USINA DELTA - UNIDADE DELTA	LOCALIDADE: USINA DELTA			Campo Observações			Avariado	Falta
MARCA : VOLVO VM270	MODELO: VOLVO VM270			Grade			NT	
TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL	COR: BRANCO			Vidro Parabrisa			OK	
PLACA: OQO2A61	REMARcado:	SIM	NÃO	NÃO	Capô			OK
ANO FAB/MOD.: 2014/2014	KILOMETRAGEM: 303.584,9			Lanterna diant. Dir.			OK	

<p>OBS.</p> <p>Eixos: <input type="checkbox"/> 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3</p> <p><input type="checkbox"/> 4</p> <p><input type="checkbox"/> 5</p>		<p>CONDIÇÕES GERAIS</p> <p>Tapeçaria/Forração <input type="checkbox"/> Bom</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regular</p> <p><input type="checkbox"/> Ruim</p>		<p>OBS.</p> <p>Grade</p> <p>Vidro Parabrisa</p> <p>Capô</p> <p>Lanterna diant. Dir.</p> <p>Farol Dir.</p> <p>Retrovisor Dir.</p> <p>Porta Dir.</p> <p>Lanterna tras. Dir.</p> <p>Lanterna tras. Esq.</p> <p>Parachoque tras.</p> <p>Porta Esq.</p> <p>Retrovisor Esq.</p> <p>Parachoque diant.</p> <p>Lanterna diant. Esq.</p> <p>Farol Esq.</p> <p>Bateria</p>	
<p>OBS.</p> <p>Tração: <input type="checkbox"/> 4x2</p> <p><input type="checkbox"/> 4x4</p> <p><input type="checkbox"/> 6x2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 6x4</p> <p><input type="checkbox"/> 8x4</p> <p><input type="checkbox"/> 10x4</p>		<p>OBS.</p> <p>Pintura: <input type="checkbox"/> Bom</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regular</p> <p><input type="checkbox"/> Ruim</p>		<p>OBS.</p> <p>Lataria: <input type="checkbox"/> Bom</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Regular</p> <p><input type="checkbox"/> Ruim</p>	
<p>Carroceria tipo/estado de conservação</p> <p>272037</p>		<p>OBS.</p> <p>Bancos: <input type="checkbox"/> Tecido</p> <p><input type="checkbox"/> Couro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Courvin</p>		<p>OBS.</p> <p>CC</p> <p>RG</p>	
<p>OBS.</p> <p>Eixo Cardan <input checked="" type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p> <p><input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado</p>		<p>OBS.</p> <p>Qt. de Pneus:</p>		<p>OBS.</p> <p>Pneus: <input type="checkbox"/> Regulares</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ruins</p>	
<p>OBS.</p> <p>Difencial <input checked="" type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p> <p><input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado</p>		<p>OBS.</p> <p>Pneu Estepe <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p>		<p>OBS.</p> <p>Macaco <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p>	
<p>OBS.</p> <p>Tacógrafo: <input checked="" type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>		<p>OBS.</p> <p>Chave de Roda <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p>		<p>OBS.</p> <p>Triângulo <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p>	
<p>OBS.</p> <p>Motor: <input type="checkbox"/> Funcionando</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não testado</p> <p><input type="checkbox"/> Falta</p> <p><input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado</p>		<p>OBS.</p> <p>Extintor <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p>		<p>OBS.</p> <p>Chave de ignição <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não</p>	
<p>OBS.</p> <p>Câmbio: <input checked="" type="checkbox"/> Manual</p> <p><input type="checkbox"/> Automático</p> <p><input type="checkbox"/> Falta</p> <p><input type="checkbox"/> Desmontado/Avariado</p>		<p>OBS.</p> <p>Chassi Oxidado: <input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não</p>		<p>OBS.</p> <p>Chassi Remarcado: <input type="checkbox"/> Sim</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>	

Legenda:
 Amassado: AM
 Quebrado: QB
 Corrosão: CC
 Rasgado: RG
 Vazamento: VA
 Enferrujado: EN
 Mossas: MO
 Riscos: RI
 Piques de Pedra: PP
 Trincado: TR
 Não tem: NT

OBS.

CHASSIS:*93KK0RID1CE136588
 CAMINHÃO NÃO FOI TESTADO,

EQUIPAMENTO EM GERAL COM AVARIAS;PROBLEMAS NA EMBREAGEM
 EQUIPAMENTO COM TANQUE PORÉM ESTÁ SEM A BOMBA
 INTERIOR DA CABINE COM ALGUMAS AVARIAS,
 TANQUE COM AVARIAS E CORROSÃO.
 PNEUS RUINS E EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO DA FORMA QUE SE ENCONTRA.
 EQUIPAMENTO EM GERAL COM ALGUMAS PEQUENAS AVARIAS;
 O EQUIPAMENTO SERÁ VENDIDO SEM AGREGADOS, KIT HIDRAULICOS, RÁDIOS, BORDO, ETC.

Assinatura Conferente: _____ Assinatura Cliente: _____
 1° Via - Destino (Branca) / 2° Via Cliente (Amarela) NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES