

SÍNTESE DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS

lote	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
1	212008	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	210178	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Bom	Bom	Sucata
3	210181	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Danificada	Regular	Regular	Bom	Bom	Sucata
4	211116	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Sucata
5	202106	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	Regular	Bom	Sucata
6	210159	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Sucata
7	210160	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Regular	Bom	Bom	Sucata
8	211097	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Regular	Regular	Bom	Sucata
9	211102	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	Regular	Bom	Sucata
10	211105	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Sucata
11	211106	Bom	Danificado	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom	Sucata
12	3005321													Sucata

lote	Observações
1	venda no estado em que se encontra
2	Suporte do retorvidos L/D danificado, Degrau L/E Danificado, sem cobertura da bateria, suporte de mola traseiro/dianteriro Danificada, Equipamento com vazamento hidráulico, comando hidráulico traseiro danificado - VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
3	Sem quebra sol e cobertura da bateria, equipamento com pontos de oxidação - a regularização da carroceria será por conta do comprador, - VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
4	Veículo em estado regular, porém o mesmo não tem condições de rodar por problema no cambio, equipamento funcionando normalmente - VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
5	Veículo parado com vazamento na tampa de valvula, Equipamento carroceria com dispositivo de Guincho para levantamento de pneus para SOS sistema hidráulico com suporte para reboque - VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
6	Veículo em bom estado, Equipamento funcionando - VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
7	VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
8	Parachoque central danificado, Equipamento funcioando, VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
9	VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
10	VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
11	VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.
12	VEÍCULO SENDO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA NÃO CABENDO RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO DE LEILÃO.