# CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

estre
LIXO É SÓ O COMEÇO

| DADOS DO VEÍCULO | |
|---|---|
| TIPO DE CHECK LIST | VENDA DE EQUIPAMENTO |
| EMPRESA PROPRIETÁRIA | ESTRE AMBIENTAL S.A |
| CNPJ | |
| PLACA | SUCATA |
| FABRICANTE | FORD |
| MODELO | F12000 |
| ANO FABR. / MODELO | 1997 / 1997 |
| RENAVAN | SUCATA |
| Nº CHASSIS | SUCATA |
| Nº MOTOR | SUCATA |
| HORIMETRO ATUAL | N/A |
| KM ATUAL | N/A |

## CERTIDÃO DE BAIXA - SUCATA

ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

**CERTIFICO**, para os fins que se fizerem necessários, que tendo em vista o que consta do Processo 384.3.0090613-6, datado de 20/08/2024, foi dado **BAIXA** neste Departamento de Trânsito do PR, do veículo abaixo identificado, em face do transcrito em laudo pericial, não ter mais condições de circulação, por motivo de "(0)", segundo o laudo.

PROPRIETÁRIO ATUAL: CIA AUXILIAR DE VIACAO E OBRAS
CNPJ: 33.527.268/0045-56
ENDERECO: R JOAO NEGRAO, 1517 - FIRMA - REBOUCAS
CEP: 80.230-150 - CURITIBA - PR
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: FORD BRASIL LTDA
PLACA ANTERIOR:
PLACA ATUAL: CIT-3368
NÚMERO RENAVAM: 0067.171709-0
MARCA MODELO: FORD/F12000 L
TIPO/ESPÉCIE: CAMINHAO /CARGA
ANO FABRICAÇÃO: 1997 ANO MODELO: 1997
CATEGORIA: PARTICULAR POTÊNCIA: 142 CV
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (VIN - Chassi): 9BFX2SLZ9VDB35663
MOTOR: SEM ACESSO CAMBIO: SEM ACESSO

O Certificado de Registros e demais documentos ficaram retidos neste Departamento de Trânsito do PR, tendo sido destruídos todos os números de Identificação no veículo (VIN - Chassi), bem como as placas.

CAMPO MAGRO, 20 de Agosto de 2024.

estre
LIXO É SÓ O COMEÇO

# CHECK LIST DE EQUIPAMENTOS

| DADOS DO IMPLEMENTO | |
|---|---|
| TIPO DE IMPLEMENTO | N/A |
| Nº SÉRIE | N/A |
| ANO DE FABRICAÇÃO | N/A |

| ENDEREÇO PARA RETIRADA | |
|---|---|
| EMPRESA | ESTRE AMBIENTAL MANDIRITUBA - PR |
| ENDEREÇO | Rua Rio do Diamante - s/n - Mandirituba - PR |
| RESPONSÁVEL / CONTATO | MAURICIO |

## CONDIÇÕES GERAIS DO VEÍCULO

| CONDIÇÕES EXTERNAS | | CONDIÇÕES INTERNAS | | CONDIÇÕES GERAIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| PINTURA | RUIM | ESTOFAMENTO | RUIM | PNEU RESERVA (STEP) | NÃO |
| LATARIA / FUNILARIA | BOM | RÁDIO | NÃO | AR CONDICIONADO | NÃO |
| PNEUS | RUIM | VIDRO ELÉTRICO | NÃO | PARTE ELÉTRICA | |
| FALTAM PNEUS? QTOS? | 2 TRASEIROS | MACACO | NÃO | MOTOR | |
| FARÓIS | | TRIÂNGULO | NÃO | CÂMBIO | |
| BATERIA | SEM BATERIA | CHAVE DE RODA | NÃO | VEÍCULO BATIDO | NÃO |
| SISTEMA DE RASTREIO | NÃO | EXTINTOR | NÃO | | |

| RELACIONE OS PROBLEMAS, DEFEITOS OU PEÇAS | Veículo baixado como sucata no Detran. Vendido no estado em que se encontra. |
|---|---|