

LOTE	Denominação do objeto técnico	Placa	Ano Fabricação	Ano Modelo	Tração	Tipo de Transmissão
2	VOLKSWAGEN 17.260 CONSTELLATION	PLH5D66	2017	2018	TRUCADO	AT

LOTE	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
2	Bom	Bom	Regular	Regular	Bom	Bom	Bom

LOTE	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
2	Danificada	Bom	Danificada	Danificada	Danificada	Sucata

LOTE	Observações
2	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores após a realização do leilão , Não tem coluna lateral direita da cabine, Pneus Sucata