

LOTE	Denominação do objeto técnico	Placa	Ano Fabricação	Ano Modelo	Tração	Tipo de Transmissão
1	VOLKSWAGEN 17.260 CONSTELLATION	PLH7F02	2017	2018	TRUCADO	AT

LOTE	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
1	Bom	Bom	Regular	Regular	Regular	Bom	Bom

LOTE	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
1	Danificada	Regular	Danificada	Danificada	Bom	Sucata

LOTE	Observações
1	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores após a realização do leilão , Pneus Sucata