

LOTE	Denominação do objeto técnico	Placa	Ano Fabricação	Ano Modelo	Tração	Tipo de Transmissão
3	VOLKSWAGEN 17.260 CONSTELLATION	PLJ6B31	2018	2019	SUPER TOCO	AT

LOTE	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
3	Bom	Regular	Regular	Regular	Bom	Bom	Bom

LOTE	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
3	Danificada	Bom	Danificada	Danificada	Bom	Sucata

LOTE	Observações
3	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores após a realização do leilão , Pneus Sucata