

LOTE	Denominação do objeto técnico	Placa	Ano Fabricação	Ano Modelo	Tração	Tipo de Transmissão
6	VOLKSWAGEN 17.260 CONSTELLATION	PLH2G88	2017	2018	TRUCADO	AT

LOTE	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
6	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular

LOTE	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
6	Danificada	Regular	Regular	Danificada	Regular	Sucata

LOTE	Observações
6	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores após a realização do leilão , Pneus Sucata , sem pneu no truck, parabrisa trincado,