

LOTE	Denominação do objeto técnico	Placa	Ano Fabricação	Ano Modelo	Tração	Tipo de Transmissão
10	VOLKSWAGEN 17.260 CONSTELLATION	PLH6A64	2017	2018	TRUCADO	AT

LOTE	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
10	Bom	Bom	Bom	Regular	Bom	Regular	Bom

LOTE	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
10	Regular	Bom	Danificada	Regular	Regular	Sucata

LOTE	Observações
10	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores após a realização do leilão , Pneus Sucata , Sem guarnição do filtro de ar, saída de ar do filtro danificada, parabrisa arranhado L.E