

LOTE	Denominação do objeto técnico	Placa	Ano Fabricação	Ano Modelo	Tração	Tipo de Transmissão
9	VOLKSWAGEN 17.260 CONSTELLATION	PLJ7F98	2017	2018	Toco	AT

LOTE	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
9	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular

LOTE	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
9	Danificada	Regular	Regular	Danificada	Danificada	Sucata

LOTE	Observações
9	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores após a realização do leilão , Pneus Sucata , sem pneu do Truck, lanaterna traseira L.E e L.E danificada, revestimento da porta L.E danificado, calha do vidro da porta L.D e tapete e cocho do banco do carona danificado, equipamento sem óleo hidraulico e sem oleo da prensa.