

LOTE	Denominação do objeto técnico	Placa	Ano Fabricação	Ano Modelo	Tração	Tipo de Transmissão
8	VOLKSWAGEN 17.260 CONSTELLATION	PLH1D07	2017	2018	TRUCADO	AT

LOTE	Motor	Câmbio	Bateria	Direção Hidráulica	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
8	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular	Regular

LOTE	Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
8	Danificada	Regular	Danificada	Danificada	Danificada	Sucata

LOTE	Observações
8	Veículo sendo vendido no estado em que se encontra não cabendo reclamações posteriores após a realização do leilão , Pneus Sucata , parabrisa trincado,