



CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 7.014.470/0001-53

PLACA: OPX5215

DATA/HORA : 6/8/2019 14:59:00

Restrições	✓	Leilão	✓	Indício de Sinistro	✓
Histórico de Roubo e Furto	✓	Furto	✓	Parecer Técnico	✓
Outras Informações Sinistro	✓	IPVA	✓		

Não consta - ✓ Consta Informação- ✗

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	OPX5215	CHASSI	9BWAA05UXEP502953
RENAVAM	00537036849	Dt. Emiss.CRV	18/07/2016
MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE - MG	MARCA/MODELO	VW/NOVO GOL 1.0 CITY
PROCEDÊNCIA	NACIONAL	TIPO	AUTOMOVEL
ANO FAB	2013	ANO MODELO	2014
COR	BRANCA	CARROCERIA	
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CAP. PASSAG.	5	POTÊNCIA	76
CAP. CARGA	0.0	CMT	1.65
CILINDRADA	999	EIXOS	2
PBT	1.45	REMARC. CHASSI	NORMAL
MOTOR	CPB216869	SITUAÇÃO VEIC.	CIRCULACAO
CÂMBIO			

INFORMAÇÕES/BASE ESTADUAL

PLACA	OPX5215	MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE-MG
FABRICAÇÃO	2013/2014	MARCA/MODELO	VW - NOVO GOL 1.0 CITY
COR	BRANCA	RENAVAM	537036849
CHASSI	9BWAA05UXEP502953	MOTOR	CPB216869

PROPRIETÁRIO

ATUAL RODOBAN SEG E

MULTAS

As multas do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas e não são responsabilidade do cedente. Para consulta de multas e débitos, favor consultar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO 1 NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2 NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3 NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4 NADA CONSTA

RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

RENAJUD DETALHADO

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

GRAVAME

RESTR. FINANC. VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS
NA BASE SNG

COMUNICAÇÃO DE VENDAS

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DECODIFICADOR DE PLACA

PLACA N/I

EMPLACAMENTO N/I

DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI 9BWAA05UXEP502953

VEÍCULO VOLKSWAGEN/Go! City Novo 1.0 Total Flex

MONTADORA VOLKSWAGEN

ANO MODELO 2014

COMBUSTÍVEL Flexivel Alcool/Gasolina

QTDE. EIXOS 2

TIP CARROCERIA Hatchback - G6

PAÍS Brasil

Região Geogr. America do Sul

LOCAL FAB N/I

INDICIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTRO

NADA CONSTA

ROUBO E FURTO - ATIVO


VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

PARECER TÉCNICO



Verde

HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

NÃO EXISTE OFERTA PARA ESTE VEÍCULO

VEICULO NÃO OFERTADO 

VEÍCULO OFERTADO 

BASE 1  BASE 2  BASE 3 

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	06/08/2019	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO
CLIENTE:	UGO ROSSI FILHO - LEILOEI	Nº DO LAUDO:	3074031
UNIDADE:	JURUBATUBA	VISTORIADOR:	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VW - NOVO GOL 1.0 CITY
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	BRANCA
PLACA:	OPX-5215	CIDADE:	BELO HORIZONTE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAA05UXEP502953	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CPB216869
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAA05UXEP502953	Nº DO MOTOR NA BIN:	CPB216869
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWAA05UXEP502953	Nº DO MOTOR NO CRLV:	CPB216869
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	220313	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NAO CONSTA	KM:	151278

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ NÃO CADASTRADA NA BIN**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ BATENTE DA PORTA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ ASSOALHO
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**✓ DIANTEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ TRASEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ TRASEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ DIANTEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:****PAINEL TRASEIRO, CAIXA DE AR DIREITA, ABAS DA LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA AVARIADAS.****OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 50.519.593-8
VistoriadorNATALIA PERES AMORE - 34.476.885-5
Auxiliar Conferente

Eu, RODOBAN SEG E UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3074031

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 50.519.593-8
Vistoriador

NATALIA PERES AMORE - 34.476.885-5
Auxiliar Conferente

Eu, RODOBAN SEG E /UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!