

**DADOS GERAIS:**

DATA:	05/08/2019	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO.
CLIENTE:	UGO ROSSI FILHO - LEILOEI	Nº DO LAUDO:	3070617
UNIDADE:	JURUBATUBA	VISTORIADOR:	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA

DADOS DO VEICULO:

FABRICANTE/MARCA:	FIAT	MODELO/VERSÃO:	FIAT - UNO MILLE FIRE F
ANO FAB./MODELO:	2008 / 2008	COR:	BRANCA
PLACA:	HHK-5978	CIDADE:	UBERLANDIA-MG
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BD15802786167013	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	146E10118394627
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BD15802786167013	Nº DO MOTOR NA BIN:	146E1011*8394627*
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	1413747480	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	N/I	KM:	309361

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

✓ DENTRO DOS PADRÕES
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ BATENTE DA PORTA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ ASSOALHO
NÃO OBRIGATÓRIA

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

✓ DIANTEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ TRASEIRO ESQUERDO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ TRASEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
✓ DIANTEIRO DIREITO
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

✓ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

CAIXA DE AR LADO DIREITO E ESQUERDO AVARIADAS. PAINEL DIANTEIRO AVARIADO.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistorias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 50.519.593-8
Vistoriador

JAMILLE SOUZA DE SÁ - 49.757.591-7
Auxiliar Conferente


Eu, RODOBAN/UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3070617

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 50.519.593-8
Vistoriador

JAMILLE SOUZA DE SÁ - 49.757.591-7
Auxiliar Conferente

Eu, **RODOBAN/UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO** declaro ter recebido o seguinte da: **SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME** e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3070617

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER



LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 50.519.593-8
Vistoriador

JAMILLE SOUZA DE SÁ - 49.757.591-7
Auxiliar Conferente

Eu, RODOBAN/UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 7.014.470/0001-53

PLACA: HHK5978

DATA/HORA : 5/8/2019 15:03:51

Restrições	✓	Leilão	✓	Índice de Sinistro	✓
Histórico de Roubo e Furto	✓	Furto	✓		
Outras Informações Sinistro	✓	IPVA	✓		

Não consta - ✓ Consta Informação- ✗

DADOS DO VEÍCULO

PLACA	HHK5978	CHASSI	9BD15802786167013
RENAVAM	00979742900	Dt. Emiss.CRV	10/10/2012
MUNICÍPIO	UBERLANDIA - MG	MARCA/MODELO	FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
PROCEDÊNCIA	NACIONAL	TIPO	AUTOMOVEL
ANO FAB	2008	ANO MODELO	2008
COR	BRANCA	CARROCERIA	INEXISTENTE
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CAP. PASSAG.	5	POTÊNCIA	66
CAP. CARGA		CMT	200
CILINDRADA	1000	EIXOS	0
PBT	1.21	REMARC. CHASSI	NORMAL
MOTOR	146E1011*8394627*	SITUAÇÃO VEIC.	CIRCULACAO
CÂMBIO			

INFORMAÇÕES/BASE ESTADUAL

PLACA	HHK5978	MUNICÍPIO	UBERLANDIA-MG
FABRICAÇÃO	2008/2008	MARCA/MODELO	FIAT - UNO MILLE FIRE FLEX
COR	BRANCA	RENAVAM	979742900
CHASSI	9BD15802786167013	MOTOR	146E1011*8394627*

PROPRIETÁRIO

ATUAL	RODOBAN TRANSP
-------	----------------

MULTAS

As multas do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas e não são responsabilidade do cedente. Para consulta de multas e débitos, favor consultar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO 1 NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2 NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3 NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4 NADA CONSTA

RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

RENAJUD DETALHADO

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

GRAVAME

RESTR. FINANC. VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS
NA BASE SNG

COMUNICAÇÃO DE VENDAS

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DECODIFICADOR DE PLACA

PLACA HHK5978

EMPLACAMENTO MINAS GERAIS

DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI 9BD15802786167013

VEÍCULO FIAT/Uno Mille Fire 1.0 Flex 2P

MONTADORA FIAT

ANO MODELO 2008

COMBUSTÍVEL Flexivel Alcool/Gasolina

QTDE. EIXOS

TIP CARROCERIA Hatchback

PAÍS Brasil

Região Geogr. America do Sul

LOCAL FAB N/I

INDICIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTRO

NADA CONSTA

ROUBO E FURTO - ATIVO

VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

NÃO EXISTE OFERTA PARA ESTE VEÍCULO

VEICULO NÃO OFERTADO 

VEÍCULO OFERTADO 

BASE 1



BASE 2



BASE 3



Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.