VISTORIA CAUTELAR





08307055520190206

ADOS GERAIS:			
DATA:	06/08/2019	STATUS:	APROVADO C/ APONTAMENTO
CLIENTE:	UGO ROSSI FILHO - LEILOEI	№ DO LAUDO:	3070555
UNIDADE:	JURUBATUBA	VISTORIADOR:	LEANDRO DOS SANTOS SOUZA
ADOS DO VEICULO:			
FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VW/NOVO GOL 1.0 CITY
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	BRANCA
PLACA:	OPW-3623	CIDADE:	BELO HORIZONTE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAA05UXEP010049	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CPB207776
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAA05UXEP010049	Nº DO MOTOR NA BIN:	CPB207776
Nº DO CHASSI NO CRLV:	9BWAA05UXEP010049	Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	040413	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NADA CONSTA	KM:	198119

1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:

DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

- DENTRO DOS PADRÕES
 - É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:

- DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- NÃO CADASTRADA NA BIN

4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:

COMPARTIMENTO DO MOTOR

- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 - **BATENTE DA PORTA**
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- **ASSOALHO**
 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:

DIANTEIRO ESQUERDO

- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- TRASEIRO ESQUERDO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO TRASFIRO DIREITO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO
- DIANTEIRO DIREITO
- COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

- VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- VID<mark>RO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA</mark>
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)
- ORIGINAL / DENTRO DÓS PADROES DO FABRICANTE
 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7 - CONDIÇÕES DA PLACA:

PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROCARIA:

AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROCERIA AVARIA / REPARAÇÃO NA REGIÃO ESQUERDA DA CARROCERIA

9 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO:

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

PAINEL TRASEIRO E CAIXA DE AR LADO ESQUERDO AVARIADOS.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na integra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Ultima revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergencias de Status ref. a esta revisão/atualização. Critério de avaliação da seguradoras:

Ao receber este laúdo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 50.519.593-8

NATALIA PERES AMORE - 34.476.885-5 **Auxiliar Conferente**

Eu, RODOBAN/UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!







08307055520190206

FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3070555

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



LEANDRO DOS SANTOS SOUZA - 50.519.593-8 Vistoriador NATALIA PERES AMORE - 34.476.885-5 Auxiliar Conferente

Eu, RODOBAN/UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim. Não verificamos a procedência da informação de hodometro em nossas vistorias devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade.

SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!



00534139086

BRANCA

X- AUTO PLUS



PLACA: OPW3623 CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 7.014.470/0001-53 **DATA/HORA:** 6/8/2019 11:13:45

Leilão Restrições Histórico de Roubo e Furto **Furto Outras Informações Sinistro IPVA**

Indício de Sinistro Parecer Técnico

04/12/2015

Não consta - Consta Informação-



DADOS DO VEÍCULO

Dt. Emiss.CRV

PLACA CHASSI OPW3623 9BWAA05UXEP010049 **RENAVAM**

MUNICÍPIO BELO HORIZONTE - MG MARCA/MODELO VW/NOVO GOL 1.0 CITY

PROCEDÊNCIA NACIONAL TIPO AUTOMOVEL

ANO FAB 2013 **ANO MODELO** 2014

COR **CARROCERIA**

> **ESPÉCIE** ALCOOL/GASOLINA **PASSAGEIRO**

POTÊNCIA 5 76 **CMT** 0.0 1.65

CILINDRADA EIXOS 999

PBT REMARC. CHASSI 1.45 **NORMAL MOTOR** SITUAÇÃO VEIC. **CIRCULACAO** CPB207776

CÂMBIO

COMBUSTÍVEL

CAP. PASSAG.

CAP. CARGA

INFORMAÇÕES/BASE ESTADUAL

PLACA MUNICÍPIO OPW3623 **BELO HORIZONTE - MG**

FABRICAÇÃO MARCA/MODELO 2013/2014 VW/NOVO GOL 1.0 CITY - GOL 1.0 CITY

COR **RENAVAM BRANCA** 00534139086

CHASSI 9BWAA05UXEP010049 **MOTOR** CPB207776

PROPRIETÁRIO

ATUAL SEG E T DE VAL

MULTAS

As multas do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas e não são responsabilidade do cedente. Para consulta de multas e débitos, favor consultar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na integra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de duvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de analise previa e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

RESTRIÇÃO 1 SEM RESTRICAOSEM RE

RESTRIÇÃO 2

NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3

NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4

NADA CONSTA

RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

RENAJUD DETALHADO

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

GRAVAME

RESTR. FINANC.

VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS

NA BASE SNG

COMUNICAÇÃO DE VENDAS

DECODIFICADOR DE PLACA

PLACA N/I EMPLACAMENTO N/I

DECODIFICADOR DE CHASSI

CHASSI 9BWAA05UXEP010049 VEÍCULO VOLKSWAGEN/Gol City Novo 1.0 Total

Flex

MONTADORA VOLKSWAGEN ANO MODELO 2014

COMBUSTÍVEL Flexivel Alcool/Gasolina QTDE. EIXOS 2

TIP CARROCERIA Hatchback - G6 PAÍS Brasil

Região Geogr. America do Sul LOCAL FAB N/I

INDICIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTRO

NADA CONSTA

ROUBO E FURTO - ATIVO

VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na integra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de duvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de analise previa e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

PARECER TÉCNICO



Verde

HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

NÃO EXISTE OFERTA PARA ESTE VEÍCULO

VEICULO NÃO OFERTADO

VEÍCULO OFERTADO 🔀

BASE 1



BASE 2



BASE 3



Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na integra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de duvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de analise previa e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.