



CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 7.014.470/0001-53

**PLACA: OPU5744**

DATA/HORA : 22/8/2019 15:51:27

Restrições	✓	Leilão	✓	Indício de Sinistro	✓
Histórico de Roubo e Furto	✓	Furto	✓	Parecer Técnico	✓
Outras Informações Sinistro	✓	IPVA	✓		

Não consta - ✓ Consta Informação- ✗

**DADOS DO VEÍCULO**

PLACA	OPU5744	CHASSI	9BWAA05UXEP009001
RENAVAM	00534138527	Dt. Emiss.CRV	01/12/2015
MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE - MG	MARCA/MODELO	VW/NOVO GOL 1.0 CITY
PROCEDÊNCIA	NACIONAL	TIPO	AUTOMOVEL
ANO FAB	2013	ANO MODELO	2014
COR	BRANCA	CARROCERIA	
COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA	ESPÉCIE	PASSAGEIRO
CAP. PASSAG.	5	POTÊNCIA	76
CAP. CARGA	0.0	CMT	1.65
CILINDRADA	999	EIXOS	2
PBT	1.45	REMARC. CHASSI	NORMAL
MOTOR	CPB208764	SITUAÇÃO VEIC.	CIRCULACAO
CÂMBIO			

**INFORMAÇÕES/BASE ESTADUAL**

PLACA	OPU5744	MUNICÍPIO	BELO HORIZONTE - MG
FABRICAÇÃO	2013/2014	MARCA/MODELO	VW/NOVO GOL 1.0 CITY - GOL 1.0 CITY
COR	BRANCA	RENAVAM	00534138527
CHASSI	9BWAA05UXEP009001	MOTOR	CPB208764

**PROPRIETÁRIO**

ATUAL SEG E T DE VAL

**MULTAS**

As multas do veículo não fazem parte do escopo das pesquisas e não são responsabilidade do cedente. Para consulta de multas e débitos, favor consultar os órgãos municipais, órgãos estaduais e federais competentes.

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

## RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL

<b>RESTRIÇÃO 1</b>	SEM RESTRICAOSEM RESTRICAOSEM RESTRICAOSEM RESTRIC	<b>RESTRIÇÃO 2</b>	NADA CONSTA
<b>RESTRIÇÃO 3</b>	NADA CONSTA	<b>RESTRIÇÃO 4</b>	NADA CONSTA

## RESTRIÇÕES

NADA CONSTA

## RENAJUD DETALHADO

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO

## GRAVAME

**RESTR. FINANC.** VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG

## COMUNICAÇÃO DE VENDAS

## DECODIFICADOR DE PLACA

**PLACA** N/I **EMPLACAMENTO** N/I

## DECODIFICADOR DE CHASSI

<b>CHASSI</b>	9BWAA05UXEP009001	<b>VEÍCULO</b>	VOLKSWAGEN/Gol City Novo 1.0 Total Flex
<b>MONTADORA</b>	VOLKSWAGEN	<b>ANO MODELO</b>	2014
<b>COMBUSTÍVEL</b>	Flexivel Alcool/Gasolina	<b>QTDE. EIXOS</b>	2
<b>TIP CARROCERIA</b>	Hatchback - G6	<b>PAÍS</b>	Brasil
<b>Região Geogr.</b>	America do Sul	<b>LOCAL FAB</b>	N/I

## INDICIO DE SINISTRO

NADA CONSTA

## OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTRO

NADA CONSTA

## ROUBO E FURTO - ATIVO

VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

# HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

## PARECER TÉCNICO



Verde

## HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

NÃO EXISTE OFERTA PARA ESTE VEÍCULO

VEICULO NÃO OFERTADO 

VEÍCULO OFERTADO 

BASE 1  BASE 2  BASE 3 

Nos casos de veículos ofertados em leilões, existem Companhias de Seguros que estão alterando a política de aceitação do bem, reduzindo em alguns casos até 70% da tabela FIPE. Todo o critério da avaliação do risco para aceitação ou não de seguro automotivo compete as Companhias de Seguros, isentando a Xpertia de qualquer responsabilidade sobre o seguro. A responsabilidade da Xpertia limita-se a transmitir na íntegra e fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados (Públicas ou Privadas), detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ (contratante), em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ (contratante), responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. O CNPJ (contratante), declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais substituirá a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma on-line pelos órgãos públicos, (Federal, Estadual e Municipal), ou instituições financeiras e seguradoras. Nos veículos cadastrados em outros estados pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.

**DADOS GERAIS:**

DATA:	22/08/2019	STATUS:	<b>APROVADO</b>
CLIENTE:	UGO ROSSI FILHO - LEILOEI	Nº DO LAUDO:	3092874
UNIDADE:	JURUBATUBA	VISTORIADOR:	ALEXANDRE FERNANDES

**DADOS DO VEICULO:**

FABRICANTE/MARCA:	VOLKSWAGEN	MODELO/VERSÃO:	VW/NOVO GOL 1.0 CITY -
ANO FAB./MODELO:	2013 / 2014	COR:	BRANCA
PLACA:	OPU-5744	CIDADE:	BELO HORIZONTE - MG
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	9BWAA05UXEP009001	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	CPB208764
Nº DO CHASSI NA BIN:	9BWAA05UXEP009001	Nº DO MOTOR NA BIN:	CPB208764
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	SEM ACESSO	COMBUSTÍVEL:	FLEX
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	NI	KM:	11965

**1 - CONDIÇÃO DA NÚMERAÇÃO DO CHASSI:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:**

✓ DENTRO DOS PADRÕES  
✓ É A MESMA QUE CONSTA NA BIN

**3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO:**

✓ NÃO CADASTRADA NA BIN  
✓ OBSTRUÍDA / SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

**4 - CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS ETA:**

✓ COMPARTIMENTO DO MOTOR  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
✓ BATENTE DA PORTA  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
✓ ASSOALHO  
NÃO OBRIGATÓRIA

**5 - DATA DO CINTO DE SEGURANÇA:**

✓ DIANTEIRO ESQUERDO  
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO  
✓ TRASEIRO ESQUERDO  
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO  
✓ TRASEIRO DIREITO  
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO  
✓ DIANTEIRO DIREITO  
COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

**6 - CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**

⚠ VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)  
SEM GRAVAÇÃO  
✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE  
✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA  
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

**OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**

**NADA CONSTA**

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

O presente laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo vistoriado, não substituindo a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística - A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores a realização do laudo, baseados nos itens que contemplam esta vistoria, sendo que sua validade é no exato momento da vistoria - O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela Super Visão Perícias Vistórias Ltda, podendo este ser alterado a qualquer momento, sem prévia comunicação. A unidade Super Visão prestadora de serviço abaixo descrita, repassa na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consulta/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Informamos que as nomenclaturas dos resultados foram alteradas para Aprovado com Apontamento (substituindo a Ressalva) e Não Conforme (substituindo o Reprovado). Última revisão de Critérios: 11/03/19. Não nos responsabilizamos por eventuais divergências de Status ref. a esta revisão/atualização.

**Critério de avaliação da seguradoras:**

Após receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Super Visão bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

ALEXANDRE FERNANDES - 26.498.106-6  
Vistoriador

JAMILLE SOUZA DE SÁ - 49.757.591-7  
Auxiliar Conferente

Eu, UGO ROSSI/UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3092874

CHASSI



MOTOR



FRENTE



TRASEIRA



PLACA



DATA DO CINTO DE SEGURANÇA



CÂMBIO



ETIQUETA ETA MOTOR



KM



ALEXANDRE FERNANDES - 26.498.106-6  
Vistoriador

JAMILLE SOUZA DE SÁ - 49.757.591-7  
Auxiliar Conferente

Eu, UGO ROSSI/UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**



FOTOGRAFIAS DO LAUDO: 3092874

LACRE



FOTO ETA COLUNA



TORRE AMORT DIANT / DIREITA



TORRE AMORT DIANT / ESQUERDA



LONGARINA DIANT / DIREITA



LONGARINA DIANT / ESQUER




LONGARINA TRASEIRA / DIREITA



LONGARINA TRASEIRA / ESQUERDA



EXTRA



ALEXANDRE FERNANDES - 26.498.106-6  
Vistoriador

JAMILLE SOUZA DE SÁ - 49.757.591-7  
Auxiliar Conferente

Eu, UGO ROSSI/UGO ROSSI FILHO - LEILOEIRO declaro ter recebido o seguinte da: SUPERVISAO JURUBATUBA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME e CNPJ: 07.014.470/0001-53 e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

**SUPER VISÃO: SEGURANÇA PARA QUEM COMPRA. TRANQUILIDADE PARA QUEM VENDE!**