

Lotes conferidos	Prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
3	211167	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom	Bom

Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Regular	Regular	Danificado	Regular	Regular	Bom

Observações

veículo sendo vendido no estado em que se encontra, e não serão aceitas reclamações após leilão