

LOTE 70	prefixo	Motor	Câmbio	Bateria	Direção	Turbo de Alimentação	Radiador	Diferencial
	213145	Bom	Bom	Regular	Bom	Bom	Bom	Bom

Tapeçaria	Maçanetas	Painel	Bancos	Revestimento das portas	Pneus
Não Há	Bom	Bom	Regular	Regular	Sucata

Com vazamento de óleo na caixa veículo estava operando