

LOTE 01

prefixo	213149
Motor	Bom
Câmbio	Regular
Bateria	Danificada
Direção	Regular
Turbo de Alimentação	Regular
Radiador	Bom
Diferencial	Bom
Tapeçaria	Regular
Maçanetas	Regular
Painel	Regular
Bancos	Regular
Revestimento das portas	Regular
Pneus	Sucata
Observações	No estado em que se encontra