

<b>LOTE 02</b>	
<b>prefixo</b>	213144
<b>Motor</b>	Bom
<b>Câmbio</b>	Danificado
<b>Bateria</b>	Não há
<b>Direção</b>	Regular
<b>Turbo de Alimentação</b>	Regular
<b>Radiador</b>	Regular
<b>Diferencial</b>	Regular
<b>Tapeçaria</b>	Danificada
<b>Maçanetas</b>	Danificada
<b>Painel</b>	Danificada
<b>Bancos</b>	Danificada
<b>Revestimento das portas</b>	Danificada
<b>Pneus</b>	Danificada
<b>Observações</b>	No estado em que se encontra