

Data da Vistoria: **04/03/2020**

COLHEITADEIRA

Operação: **475688** Ano: **2015**

Número de série: **8800VCQG21B** Modelo: **BC8800 AXIAL**

Nº de Horas: **1.939,75** Marca: **VALTA**

1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? SIM () NÃO*
* Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.



2) Trabalhou com cana? () SIM () NÃO Não sabemos informar

ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Motor	X				
Transmissão - Mecânica () Hydro ()	X				
Redução dianteira	X				
Computador	X				
Elétrica geral	X				
Tração - 4x4 () 4x2 (X)	X				
Pneus Dianteiros - Tamanho: 620/70R44	X				
Pneus Traseiro - Tamanho: 600/65R28	X				
Embreagem - Manual () Hydro (X)	X				
Eixo dianteiro	X				
Eixo traseiro	X				
Comando hidráulico	X				
Freio	X				
Bomba hidráulica	X				
Bomba bicos	X				
Tubo descarregador	X				
Lataria / Pintura	X				
Bateria	X				
Cabine ar condicionado	X				
Saca Palha () Rotor (X)	X				
Cilindro de auto inércia					
Correia pequena () Correia Quadriplex ()					
Correia cilindro					
Correia de tração () Bomba hydro ()					
Elevador de grãos					
Piloto Automático (GPS) - Sim () Não ()					
Monitor de Grãos - Sim () Não ()					
Monitor de Perdas - Sim () Não ()					

OBSERVAÇÕES COLHEITADEIRA:

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO
COLHEITADEIRA

BOM	X
REGULAR	
RUIM	
SUCATA	

PLATAFORMA DE CORTE		Operação:	Ano:													
Número de série:		Modelo:														
N° de Horas:		Marca:														
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A											
Plataforma rígida () Plataforma flexível (x)	282750															
Quantidade de pés - Tamanho: _____																
Caracol () Esteira/Drapper (x)																
Molinete																
Navalhas serra																
OBSERVAÇÕES PLATAFORMA DE CORTE:						<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE CORTE</th> </tr> <tr> <td>BOM</td> <td>(x)</td> </tr> <tr> <td>REGULAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUIM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUCATA</td> <td></td> </tr> </table>	ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE CORTE		BOM	(x)	REGULAR		RUIM		SUCATA	
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE CORTE																
BOM	(x)															
REGULAR																
RUIM																
SUCATA																
PLATAFORMA DE MILHO		Operação:	Ano:													
Número de série:		Modelo:														
N° de Horas:		Marca:														
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A											
Quantidade de linhas: _____																
Espaçamento entre linhas: _____																
Chassi																
Aletas e rolos																
Lataria / Pintura																
Caixa de transmissão																
OBSERVAÇÕES PLATAFORMA DE MILHO:						<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE MILHO</th> </tr> <tr> <td>BOM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REGULAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RUIM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUCATA</td> <td></td> </tr> </table>	ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE MILHO		BOM		REGULAR		RUIM		SUCATA	
ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE MILHO																
BOM																
REGULAR																
RUIM																
SUCATA																
DADOS LOCAL DE DEPÓSITO																
Nome da empresa: Agrícola Balsas	Contato: MILTON	E-mail: marcinho@agricola-balsas.com.br														
Telefone: (99) 988457647	Cidade: BALSAS	Estado: MA														
Endereço: BALSAS																
<p>DEPÓSITO: A concessionária e/ou revenda, acima descrita, DECLARA nos termos do art. 627 e seguintes, do Código Civil Brasileiro, ter recebido o equipamento no estado e condições acima relacionados, ficando responsável pela guarda e conservação do mesmo, comprometendo-se a não utilizar, substituir peças, assim como, não vender sem prévia e expressa autorização, não podendo liberá-lo a terceiros ou ao financiado original sem, igualmente, prévia autorização por escrito do Banco De Lage Landen S.A. O presente se dá a título gratuito, nos termos da lei.</p> <p>* Os pátios particulares deverão cumprir as regras estabelecidas no contrato de prestação de serviço.</p>																
 Responsável pelo LOCAL DE DEPÓSITO (Assinatura e Carimbo)			 AGRÍCOLA BALSAS LTDA CNPJ: 05.292.833/0001-97 Responsável pela VISTORIA (Assinatura e Carimbo) 766.260.679-15													
Nome:		Nome:														