

## **LOTE VALE SSG-002-2017**

**SSG-002-2017 - CANAA DOS CARAJAS/ PA - Condição: Desativado - Marca / Modelo: MOTO HONDA HONDA BROS NXR - Ano: 2005/2006 - Número Patrimônio: 8000006665 - Serial / Chassi: 9C2KD03306R001377 - Renavam: 0086944237-6 - Placa: JVL 8839 - TAG/CP: - KMs / Hrs trabalhadas: 27.354 - Motor: SIM - Transmissão: SIM - Caçamba(pá)/lâmina: NÃO - A motocicleta encontra-se em situação de normal junto ao Detran-PA com licenciamento 2016 pago, não possui restrições nem registro de infrações e multas.**

**Em geral o veículo encontra-se em bom estado de conservação estrutural, com algumas partes plásticas queimadas de sol e sinais de oxidação. O mesmo não está funcionando devida à falta de algumas peças. Alguns itens não puderam ser testados ou avaliados em função do não funcionamento do veículo.**

**A seguir serão descritas as demais condições do equipamento:**

**Farol: Presente, mas não testado;**

**Instrumentos, alavancas e cabos: Em bom estado, manoplas ausentes;**

**Conjunto de travas e guidão: Em bom estado, presença de**

**oxidação em alguns pontos;**

**Mesa superior: Oxidada;**  
**Para-lama dianteiro: Presente, queimado de sol.**  
**Espelhos retrovisores: Ausentes;**  
**Garfo dianteiro: Em bom estado;**  
**Freio dianteiro: Presente, mas não foi testado;**  
**Roda e pneu dianteiro: Roda em bom estado, pneus razoáveis;**  
**Freio traseiro: Algumas peças faltantes;**  
**Roda e pneu traseiro: Roda em bom estado pneus razoáveis;**  
**Tanque de combustível: Em bom estado, pintura queimada de sol;**  
**Assento: Rasgado e espuma desgastada;**  
**Carenagem lateral: Presente, queimada de sol;**  
**Escapamento: Oxidado;**  
**Pedais de cambio, freio e apoio: Presentes, com sinais de oxidação;**  
**Cavalete lateral: Em bom estado;**  
**Garfo traseiro: Em bom estado;**  
**Amortecedor traseiro: Presente, mas não foi testado;**  
**Paralama traseiro: Presente, queimado de sol;**  
**Sinalizadores: Presentes, quebrados com lente queimada de sol, não foram testados;**  
**Lanterna traseira: Presente, lente queimada de sol, não foi testada;**  
**Bateria: Ausente ou danificada**  
**Fiação principal, CDI: Presentes, fiação com defeito CDI**

**não**

**testado;**

**Chassi: Em bom estado, com alguns sinais de oxidação.**

**Motor: Presente, pequenos sinais de oxidação, não foi testado;**

**Transmissão: Presente, não foi testada;**

**Corrente: Oxidada**

**- Será vendido no estado de conservação em que se encontra**