

LOTE VALE ITA – ITA-047-2017

ITA-047-2017 - ITABIRA/MG - Condição: Desativado -
Marca / Modelo: GUINDASTE GROVE YB44092 10 TON -
Ano: 1970 - Imobilizado SAP: 8000006739 - Serial /
Chassi: 41127672 - Renavam: NA - Placa: NA - TAG/CP:
GD6550 - KMs / Hrs trabalhadas: NÃO INFORMADO -
Motor: NÃO - Transmissão: NÃO - Caçamba(pá)/lâmina:
NÃO - CABINE: Faltando
Ar Condicionado: Faltando
Banco (s): Com defeito
Ignição: Faltando
Instrumentos: Faltando
Limpador de para-brisa: Faltando
Painel: Faltando
Portas: Com defeito
Vedação: Faltando
Vidros: Com defeito
Cabine totalmente danificada em decorrência do longo
período de inatividade do equipamento aguardando
liberação da garantia judicial.

EXTRUTURA EXTERNA: Faltando
Escadas: Faltando
Ferragens/painéis: Faltando
Grades: Faltando
Lataria: Faltando
Estrutura totalmente danificada em decorrência do longo

período de inatividade do equipamento aguardando liberação da garantia judicial

SISTEMA ELÉTRICO: Faltando

Bateria: Faltando

Fiação e chicotes: Com defeito

Instrumentos: Faltando

Motor de partida: Faltando

Painéis: Faltando

Sistema Elétrico totalmente danificado em decorrência do longo período de inatividade do equipamento aguardando liberação da garantia judicial

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: Faltando

Estado geral: Faltando

Farol dianteiro: Faltando

Lanternas traseiras: Faltando

Sistema de iluminação totalmente danificado em decorrência do longo período de inatividade do equipamento aguardando liberação da garantia judicial

SISTEMA HIDRÀULICO: Com defeito

Bombas: Com defeito

Cilindros: Com defeito

Mangueiras: Com defeito

Sistema de hidráulico totalmente danificado em decorrência do longo período de inatividade do equipamento aguardando liberação da garantia judicial

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: Com defeito

Radiador: Com defeito

Mangueiras: Com defeito

Sistema arrefecimento totalmente danificado em decorrência do longo período de inatividade do equipamento aguardando liberação da garantia judicial

TREM DE FORÇA: Com defeito

Motor diesel: Com defeito – Deteriorado em decorrência do longo período de inatividade

Transmissão: Com defeito – Deteriorado em decorrência do longo período de inatividade

Comando final D.D : Com defeito – Deteriorado em decorrência do longo período de inatividade

Comando final D.E : Com defeito – Deteriorado em decorrência do longo período de inatividade

Comando final T.D : Com defeito – Deteriorado em decorrência do longo período de inatividade

Comando final T.E : Com defeito – Deteriorado em decorrência do longo período de inatividade

ESTADO DA LANÇA: Com defeito – Deteriorado em decorrência do longo período de inatividade

ESTADO DO CHASSI: Com defeito – Deteriorado em decorrência do longo período de inatividade

ESTADO DOS PNEUS E RODAS: Com defeito – Deteriorado em decorrência do longo período de inatividade

- Será vendido no estado de conservação em que se encontra - Este equipamento, devido suas dimensões, exigirá desmontagem parcial/total para proporcionar o seu transporte/retirada. Para trabalhos em altura superior a 1,80 mts faz-se necessário a utilização de escada plataforma e/ou plataforma elevatória. Para içamento das cargas, deverá ser utilizado equipamento de guindar com capacidade compatível com o peso da peça. Para peças com peso superior a 10 t será necessário plano de rigg. Para movimentação de peças deverá ser utilizado caminhão munck ou empilhadeira com capacidade compatível com o peso destes itens. Deverá ser observado o cumprimento a legislação aplicável e atendimento aos requisitos legais.