

LOTE nº	LOTE 01 - TRATOR- FROTA 2920	LOTE nº	LOTE 2 - TRATOR- FROTA - 52277
Nome	CASE FARMALL 95	Nome	CASE FARMALL 95
Marca	CASE	Marca	CASE
Número de série/chassi	HCCZFA95KDCK08211	Número de série/chassi	HCCZFA95CDCK07622
Ano de Fabricação	2013	Ano de Fabricação	2013
Horímetro	14231	Horímetro	1999,9
Observações	CAPÔ AMASSADO E TRINCADO, BANCO COM PEQUENO RASGADO, PARALAMAS TRASEIROS AMASSADOS, INTERIOR DA CABINE COM PEQUENAS AVARIAS CONFORME AS IMAGENS, SEM TAMPA CAIXA FUSIL, LATARIA EM GERAL DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS, ARRANHADOS E AMASSADOS,	Observações	PARALAMAS COM AVARIAS, SEM FAROL DE TETO TRASEIRO, RETROVISOR COM VIDRO TRINCADO, BANCOS RASGADOS, INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS CONFORME MOSTRADO NAS IMAGENS E BAGUNÇADO. SEM FAROL DIANTEIRO DE TETO; *LATARIA EM GERAL DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS, ARRANHADOS E AMASSADOS,
	EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS MEIA VIDA		EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS MEIA VIDA
Localização:	CONQUISTA/MG	Localização:	CONQUISTA/MG

LOTE nº	LOTE 03 - TRATOR- FROTA - 52283	LOTE nº	LOTE 04 - TRATOR- FROTA - 52260
Nome	CASE FARMALL 95	Nome	NH TS 6020
Marca	CASE	Marca	NEW HOLLAND
Número de série/chassi	HCCZFA95VDCY12099	Número de série/chassi	ZBCE89798
Ano de Fabricação	2013	Ano de Fabricação	2011
Horímetro	16498,9	Horímetro	2312,6
Observações	INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS, BAGUNÇADO, PAINEL SEM TAMPA, SEM RETROVISORES DIANTEIROS, CORROSÃO NOS PARALAMAS E ESTRUTURA DO TRATOR, PARALAMAS QUEBRADOS, SUPORTE DO CAPÔ COM AVARIAS; INTERIOR DA GABINE COM AVARIAS CONFORME APRESENTADO NAS IMAGENS, LATARIA EM GERAL DO EQUIPAMENTO	Observações	BANCO RASGADO, APOIO DO BANCO AVARIAS, PISTÃO DA PORTA QUEBRADO, INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS, CORROSÃO NO PISO INTERNO, PARALAMAS COM AVARIAS, PAINEL COM PEQUENO TRINCADO, LATARIA EM GERAL DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS, ARRANHADOS, AMASSADOS E DESGASTE.
	EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS MEIA VIDA		EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS MEIA VIDA
Localização:	CONQUISTA/MG	Localização:	CONQUISTA/MG