

LOTE nº	LOTE 05 - TRATOR- FROTA - 52261
Nome	NH TS 6020
Marca	NEW HOLLAND
Número de série/chassi	ZBCE89758
Ano de Fabricação	2011
Horímetro	23085,4
Observações	GRADE FRONTAL DIANTEIRA DANIFICADA, VIDRO TRASEIRO QUEBRADO, LANTERNA TRASEIRA TRINCADA, PARALAMAS QUEBRADOS, SEM A TAMPA DA CAIXA DE FUSIL, AVARIA NO BANCO, SEM O VOLANTE DE DIREÇÃO, CAPÔ AMASSADO, INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS E DESORGANIZADO. LATARIA EM GERAL DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS, ARRANHADOS E AMASSADOS, EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS MEIA VIDA
Localização:	CONQUISTA/MG

LOTE nº	LOTE 06 - TRATOR- FROTA 2282
Nome	VALTRA BM 100-4
Marca	VALTRA
Número de série/chassi	AAAT20070ABM000834
Ano de Fabricação	2010
Horímetro	14195,3
Observações	CARENAGEM LATERAL SOLTA E FALTANDO L.E, PARALAMAS QUEBRADOS E AMASSADOS, CAPÔ DO TRATOR AMASSADO, SEM FAROL DIANTEIRO E TRASEIRO, BORRACHA DA ESTRUTURA SOLTANDO, LATARIA DO EQUIPAMENTO EM GERAL COM CORROSÃO E AMASSADOS. PORTA DO EQUIPAMENTO QUEBRADA, INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS E DESORGANIZADO, PAINEL DE MONITORAMENTO DESMONTADO, BANCO RASGADO, PARTE DO TETO COM AVARIAS, PARTE DO CAMBIO E ALAVANCAS DANIFICADOS. EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS MEIA VIDA
Localização:	CONQUISTA/MG

LOTE nº	LOTE 07 - TRATOR- FROTA 2919	LOTE nº	LOTE 08 - TRATOR- FROTA -52272
Nome	NH TS 6020	Nome	CASE PUMA 205
Marca	NEW HOLLAND	Marca	CASE
Número de série/chassi	634CC201571	Número de série/chassi	HCCZC205JDCR04659
Ano de Fabricação	2011	Ano de Fabricação	2014
Horímetro	16567,1	Horímetro	23811,3
Observações	PARALAMAS AMASSADOS E QUEBRADOS, INTERIOR DA CABINE COM AVARIAS CONFORME AS IMAGENS MOSTRADAS, DESORGANIZAÇÃO, SEM LANTERNA TRASEIRA, CAPÔ AMASSADO E COM CORROSÃO, PISO INTERIOR DO EQUIPAMENTO TODO CORROSIVO, TELA FRONTAL COM AVARIAS, LATARIA EM GERAL DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS, ARRANHADOS E AMASSADOS, EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS MEIA VIDA	Observações	TELA DIANTEIRA DANIFICADAS, PARALAMA TRASEIRAS QUEBRADOS, LANTERNAS TRINCADAS, BANCOS RASGADOS E BANCO AUXILIAR QUEBRADO, SEM TAMPA DA CAIXA DE FUSIL, INTERIOR DA CABINE COM AS AVARIAS E DESORGANIZADO CONFORME A IMAGENS. ESTRUTURA DO TETO QUEBRADO, CONSOLE LATERAL E TRASEIRO DANIFICADO, LATARIA EM GERAL DO EQUIPAMENTO COM AVARIAS, ARRANHADOS E AMASSADOS, EQUIPAMENTO PAROU FUNCIONANDO E PNEUS MEIA VIDA
Localização:	CONQUISTA/MG	Localização:	CONQUISTA/MG