

LOTE 02 - Pá Carregadeira Cat-950-H Ano 2013

**QUEIMADA - DANOS CAUSADOS - Sistema elétrico (módulo, chicotes, sensores), sistema de ar condicionado (mangueiras e solenoides), sistema de arrefecimento (mangueiras, hélice), sistema hidráulico (mangueiras e filtro), filtro de ar, filtro de combustível, cabine (vidro traseiro, banco do operador e algumas carenagens internas) Capô e carenagens laterais, pneu traseiro LD. Os periféricos do motor (motor de partida, alternador, bomba d'água, turbina),**