

Data da Vistoria: 03/02/2020

COLHEITADEIRA

Operação: 47254

Ano: 2002

Número de série: 00 1550 A045312

Modelo: Serie 300, modelo 1550

Nº de Horas: NÃO FUNCIONA

Marca: John Deere

1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? () SIM NÃO*

* Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.

2) Trabalhou com cana? () SIM NÃO () Não sabemos informar



ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Motor		X			
Transmissão - Mecânica () Hydro (X)	X				
Redução dianteira		X			
Computador				X	
Elétrica geral		X			
Tração - 4x4 () 4x2 (X)	X				
Pneus Dianteiros - Tamanho: 30 56 32	X				
Pneus Traseiro - Tamanho: 16 9 24	X				
Embreagem - Manual () Hydro (X)	X				
Eixo dianteiro	X				
Eixo traseiro	X				
Comando hidráulico	X				
Freio				X	
Bomba hidráulica			X		
Bomba bicos	X				
Tubo descarregador	X				
Lataria / Pintura		X			
Bateria			X		
Cabine ar condicionado			X		
Saca Palha <input checked="" type="checkbox"/> Rotor ()		X			
Cilindro de auto inércia	X				
Correia pequena () Correia Quadriplex (X)			X		
Correia cilindro	X				
Correia de tração () Bomba hydro (X)	X				
Elevador de grãos		X			
Piloto Automático (GPS) - Sim () Não <input checked="" type="checkbox"/>					
Monitor de Grãos - Sim () Não <input checked="" type="checkbox"/>					
Monitor de Perdas - Sim () Não <input checked="" type="checkbox"/>					

OBSERVAÇÕES COLHEITADEIRA:

amarrada, vazamento redução dianteira, equipamento não ligou por falta de óleo.
maquina está em bom estado mas preciso de alguns reparos.

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO
COLHEITADEIRA

BOM	
REGULAR	X
RUIM	
SUCATA	

PLATAFORMA DE CORTE		Operação: 47254	Ano: 2003			
Número de série: C60323A032794		Modelo: Plataforma de corte de 23 pés, modelo 323				
Nº de Horas: N/A		Marca: John Deere				
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A	
Plataforma rígida () Plataforma flexível (X)			X			
Quantidade de pés - Tamanho: 23			X			
Caracol (X) Esteira/Draper ()			X			
Molinete			X			
Navalhas serra			X			
OBSERVAÇÕES PLATAFORMA DE CORTE:						
- Equipamento não está em bom estado, toda enferrujado, com peças no caracol.					ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE CORTE	
					BOM	
					REGULAR	
					RUIM	X
SUCATA						
PLATAFORMA DE MILHO		Operação:	Ano:			
Número de série:		Modelo:				
Nº de Horas:		Marca:				
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A	
Quantidade de linhas: _____						
Espaçamento entre linhas: _____						
Chassi						
Aletas e rolos						
Lataria / Pintura						
Caixa de transmissão						
OBSERVAÇÕES PLATAFORMA DE MILHO:						
					ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO PLATAFORMA DE MILHO	
					BOM	
					REGULAR	
					RUIM	
SUCATA						
DADOS LOCAL DE DEPÓSITO						
Nome da empresa: Jumarã Agrícola		Contato: (66) 3531-8107				
Telefone: (66) 3531-8107		E-mail: viviane.jungles@jumarã.com.br				
Endereço: Rua São Pedro, município de Camalho		Cidade: Camalho		Estado: MT		
<p>DEPÓSITO: A concessionária e/ou revenda, acima descrita, DECLARA nos termos do art. 627 e seguintes, do Código Civil Brasileiro, ter recebido o equipamento no estado e condições acima relacionados, ficando responsável pela guarda e conservação do mesmo, comprometendo-se a não utilizar, substituir peças, assim como, não vender sem prévia e expressa autorização, não podendo liberá-lo à terceiros ou ao financiado original sem, igualmente, prévia autorização por escrito do Banco De Lage Landen S.A. O presente se dá a título gratuito, nos termos da lei.</p> <p>* Os pátios particulares deverão cumprir as regras estabelecidas no contrato de prestação de serviço.</p> <p>* Custo estimado de reparo R\$ N/A (Informado pelo concessionário).</p>						
 Responsável pelo LOCAL DE DEPÓSITO (Assinatura e Carimbo)		 Responsável pela VISTORIA (Assinatura e Carimbo)				
Nome: Viviane Jungles		Nome: Bruna Garcia Góes				