

Data da vistoria: 19/02/2020      Operação: 494395      Ano: 2015  
 Número de série: 20135 00035      Modelo: Colhedora LONARBE 1035 E  
 N° de Horas: 6350,5      Marca: Voltra

1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? ( ) SIM (X) NÃO\*  
 \* Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.  
 2) Trabalhou com cana? (X) SIM ( ) NÃO ( ) Não sabemos Informar

ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Motor			X		
Transmissão - Mecânica ( ) Hydro (X)			X		
Embreagem - Manual ( ) Hydro (X)			X		
Redução dianteira					X
Computador			X		
Elétrica geral			X		
Tração - 4x4 ( ) 4x2 ( ) ESTEIRA (X)			X		
Pneus Dianteiros - Tamanho: _____					X
Pneus Traseiro - Tamanho: _____					X
Eixo dianteiro					X
Eixo traseiro					X
Comando hidráulico			X		
Freio			X		
Bomba hidráulica			X		
Bomba bicos			X		
Tubo descarregador					X
Lataria / Pintura			X		
Bateria			X		
Cabine ar condicionado			X		
Saca Palha ( ) Rotor ( )					X
Cilindro de auto inércia			X		
Correia pequena (X) Correia Quadriplex ( )			X		
Correia cilindro					X
Correia de tração ( ) Bomba hydro (X)			X		
Elevador de grãos					X
Piloto Automático (GPS) - Sim ( ) Não (X)			X		
Monitor de Grãos - Sim ( ) Não (X)			X		
Monitor de Perdas - Sim (X) Não ( )			X		

**OBSERVAÇÕES COLHEITADEIRA:**

Equipamento não possui placa de identificação mas a concessionária afirma ser o equipamento correto.  
 mecânica geral ruim

**ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO COLHEITADEIRA**

BOM	
REGULAR	
RUIM	X
SUCATA	

**DADOS LOCAL DE DEPÓSITO**

Nome da empresa: Comper Tratores LTDA      Contato: Marcelo  
 Telefone: (11) 3301 4811      E-mail: Rosmeirec@compertratores.com.br  
 Endereço: Av. Presidente Vargas 2714      Cidade: Anapolândia      Estado: SP

DEPÓSITO: A concessionária e/ou revenda, acima descrita, DECLARA nos termos do art. 627 e seguintes, do Código Civil Brasileiro, ter recebido o equipamento no estado e condições acima relacionados, ficando responsável pela guarda e conservação do mesmo, comprometendo-se a não utilizar, substituir peças, assim como, não vender sem prévia e expressa autorização, não podendo liberá-lo a terceiros ou ao financiado original sem, igualmente, prévia autorização por escrito do Banco De Lage Landen S.A. O presente se dá a título gratuito, nos termos da lei.

\* Os pátios particulares deverão cumprir as regras estabelecidas no contrato de prestação de serviço.  
 \* Custo estimado de reparo R\$ \_\_\_\_\_ (Informado pelo concessionário).

Responsável pelo LOCAL DE DEPÓSITO  
(Assinatura e Carimbo)

Responsável pela VISTORIA  
(Assinatura e Carimbo) **COTECNA**

Nome: Marcelo José de S.      Nome: João Paul Maul