

Data da Vistoria: 6/12/19

COLHEITADEIRA

Operação: 459403

Ano:

Número de série: 5650406843

Modelo: MF5650 RHT

Nº de Horas: -

Marca: MASSEY FERGUSON

1) Vistoria realizada com o equipamento ligado? () SIM (X) NÃO*

* Caso NÃO, informar no campo Observação o motivo do equipamento não ter ligado e realizar uma avaliação visual dos itens pertinentes.

2) Trabalhou com cana? () SIM (X) NÃO () Não sabemos informar

ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N/A
Motor		X			
Transmissão - Mecânica () Hydro ()		X			
Redução dianteira		X			
Computador		X			
Elétrica geral		X			
Tração - 4x4 () 4x2 ()		X			
Pneus Dianteiros - Tamanho: _____		X			
Pneus Traseiro - Tamanho: _____		X			
Embreagem - Manual () Hydro ()		X			
Eixo dianteiro		X			
Eixo traseiro		X			
Comando hidráulico		X			
Freio		X			
Bomba hidráulica		X			
Bomba bicos		X			
Tubo descarregador		X			
Lataria / Pintura		X			
Bateria		X			
Cabine ar condicionado		X			
Saca Palha () Rotor ()		X			
Cilindro de auto inércia		X			
Correia pequena () Correia Quadriplex ()		X			
Correia cilindro		X			
Correia de tração () Bomba hydro ()		X			
Elevador de grãos		X			
Piloto Automático (GPS) - Sim () Não (X)					X
Monitor de Grãos - Sim (X) Não ()		X			
Monitor de Perdas - Sim (X) Não ()		X			

OBSERVAÇÕES COLHEITADEIRA:

COLHEITADEIRA NÃO FOI LIGADA POR FALTA DE
FUNCIONAMENTO CAPACITADO NO MOMENTO DA VISTORIA.

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO
COLHEITADEIRA

BOM	
REGULAR	X
RUIM	
SUCATA	

PLATAFORMA DE CORTE		Operação: 459403	Ano:		
Número de série: 5502406844		Modelo: PLATAFORMA DE CORTE RÍGIDA 18 PÉS			
Nº de Horas: -		Marca: MASSEY FERGUSON			
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Plataforma rígida (X) Plataforma flexível ()		X			
Quantidade de pés - Tamanho: 18 PÉS	X				
Caracol (X) Esteira/Draper ()		X			
Molinete	X				
Navalhas serra		X			

OBSERVAÇÕES PLATAFORMA DE CORTE:

LATURAL DO EQUIPAMENTO DESMONTADA.
CARACOL ENTERRADO

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO
PLATAFORMA DE CORTE

BOM	
REGULAR	X
RUIM	
SUCATA	

PLATAFORMA DE MILHO		Operação:	Ano:		
Número de série:		Modelo:			
Nº de Horas:		Marca:			
ITENS TECNICOS	Bom	Regular	Ruim	Faltando	N / A
Quantidade de linhas: _____					
Espaçamento entre linhas: _____					
Chassi					
Aletas e rolos					
Lataria / Pintura					
Caixa de transmissão					

OBSERVAÇÕES PLATAFORMA DE MILHO:

ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO
PLATAFORMA DE MILHO

BOM	
REGULAR	
RUIM	
SUCATA	




DADOS LOCAL DE DEPÓSITO

Nome da empresa: GUARAPUAVA TRATORES	Contato: MADIN
Telefone: (54) 3443 6500	E-mail: guarapava.tratores@gmail.com
Endereço: R.S. 129, 226 - FARMONIA	Cidade: GUARAPUAVA Estado: RS

DEPÓSITO: A concessionária e/ou revenda, acima descrita, DECLARA nos termos do art. 627 e seguintes, do Código Civil Brasileiro, ter recebido o equipamento no estado e condições acima relacionados, ficando responsável pela guarda e conservação do mesmo, comprometendo-se a não utilizar, substituir peças, assim como, não vender sem prévia e expressa autorização, não podendo liberá-lo à terceiros ou ao financiado original sem, igualmente, prévia autorização por escrito do Banco De Lage Landen S.A. O presente se dá a título gratuito, nos termos da lei.

* Os pátios particulares deverão cumprir as regras estabelecidas no contrato de prestação de serviço.

* Custo estimado de reparo R\$ _____ (Informado pelo concessionário).

 Responsável pelo LOCAL DE DEPÓSITO (Assinatura e Carimbo)	 Responsável pela VISTORIA (Assinatura e Carimbo)
	
Nome: Madin	Nome: PEDRO HENRIQUE G. FERRARO